

Prioriteringslista över förorenade områden i Jämtlands län

Reviderad: 2016-02-29

Prioriteringsordning*	Objektets namn	Kommun	Bransch	Riskklass	Finns ansvarig ja/nej/delvis	Primär förorening	Status	Kommentar
1	Järpens massafabrik inkl kisaska S stranden	Åre	Massa och pappersindustri	1	Nej	Arsenik	Åtgärdsförberedande	Förprojektering 2015-2016 inför åtgärder
2	Hissmofors sulfitfabrik	Krokom	Massa och pappersindustri	1	Delvis	Arsenik	Huvudstudie	Reviderad ansvarsutredning. Fortsatta undersökningar av delansvariga 2015-2016
3	Äggfors massafabrik och skrotåtervinning	Åre	Massa och pappersindustri + skrothantering	1	Ja	Dioxin	Förstudie	Reviderad ansvarsutredning. Förelagt ansvarig om ytterligare undersökningar 2015
4	Tjärfabrik Grötingen	Bräcke	Tillverkning av trätjära	1	Nej	PAH	Huvudstudie klar, åtgärd ej påbörjad	Riskklass ändrad från 2 till 1 efter utförda undersökningar. Huvudstudien klar 2015.
5	Bräcke gasverk	Bräcke	Gasverk	2	Nej	PAH	Förstudie	Endast inventerad. Kan mycket väl komma att klassas om till riskklass 1 efter undersökning
6	Tornäs träimpregneringsanläggning	Krokom	Träimpregnering	2	Nej	Arsenik	Huvudstudie/Åtgärdsutredning	Åtgärdsutredning utförd
7	Kisaska Nyheden	Krokom	Övrigt BKL 1	2	Nej	Arsenik	Huvudstudie	Förenklad huvudstudie utförd 2015
8	Östersunds gasverk	Östersund	Gasverk	2	Nej	Cyanid	Huvudstudie klar, åtgärd ej påbörjad	Huvudstudie klar 2015
9	Ytteråns tjärfabriker	Krokom	Tillverkning av trätjära	2	Nej	PAH	Huvudstudie	Huvudstudie utförs under 2016
10	Svegs järnvägsområde - fem oljedepåer i riskklass 2	Härjedalen	Oljedepå	2	Delvis	Oljeprodukter	Förstudie	Ansvarsutredning pågår. Undersökning av vissa områden utförts under 2013.
	BP Omlastningsplats Östersund Söder	Östersund	Oljedepå	2	?	Oljeprodukter	Förstudie	Lukt vid grävningsarbeten. Berörs av detaljplan för bostadsbyggande.
	Ulriksfors sulfitfabrik och Fångsjön	Strömsund	Massa och pappersindustri	2	Nej	Zink	Initiering	XRF-undersökning 2014
	Kisaska Vaplan	Krokom	Övrigt BKL 1	2	Ja/delvis	Arsenik	Förstudie	Enstaka prov tagits
	Gulfdepån Hoting	Strömsund	Oljedepå	2	Delvis	Oljeprodukter	Förstudie	Tidigare kallad Oljedepåer Hoting. Båda depåerna har undersökts. Höga halter vid Gulfdepån.
	Vägstationen i Svenstavik	Berg	Vägtrafik	2	Ja	Oljeprodukter	Huvudstudie klar, åtgärd ej påbörjad	Förelagts om åtgärder
	Strömsunds Takstolar	Strömsund	Träimpregnering	2	Ja/delvis	Arsenik	Huvudstudie	Samordna med flera objekt inom området.
	Stolpimpregnering- och upplag Singsån	Ragunda	Impregnering av sliprar, stolpar	2	Ja	Arsenik	Förstudie	Enstaka prov tagits. Aktuell för ledningsarbeten 2014
	Kälarnesågen	Bräcke	Sågverk med doppning	2	Delvis	Dioxin	Förstudie	Flera mindre provtagningar utförts.
	Bekämpningsmedelsförråd Stensjöå och Dunnervattnet	Krokom	Bekämpningsmedelsförråd	2	Ja	Dioxin	Huvudstudie	Undersökningar utförts under 2014 och 2015



	OKQ8 Stugun	Ragunda	Drivmedels- hantering	2	Ja	Oljeprodukter	Delåtgärd	Delåtgärd utförts. Sedimentundersökning utförts 2010.
	Härjedalens Trä	Härjedalen	Träimpregnering	2	Ja	Arsenik	Förstudie	Flera undersökningar utförts.
	Lasses Kemiska Tvätt 1	Östersund	Kemtvätt	2	Nej	Klorerade alifater	Förstudie	Fas 2-undersökning utförd
	Nordplåt Östersund	Östersund	Verkstadsindustri med klorerade	2	?	Klorerade alifater	Förstudie	Fas 2-undersökning utförd
	Opedepån	Östersund	Oljedepå	2	Ja	Oljeprodukter	Delåtgärd	Huvuddelen av området har åtgärdats.
	Jämtskogens Trä	Östersund	Träimpregnering	2	Ja	Arsenik	Huvudstudie	Delåtgärd utförd
	Oppåsen	Ragunda	Järnvägstrafik	2	Ja	PAH	Förstudie	Förslag till sanering eller ytterligare undersökningar 2014
	Skrot-Stig	Berg	Skrothantering och skrothandel	2	Delvis	Oljeprodukter	Initiering	Städning och röjning har påbörjats
	Bilskrot Gevåg	Ragunda	Skrothantering och skrothandel	2	Delvis	Oljeprodukter	Initiering	Städning och röjning har påbörjats. Ansvarsutredning.
	Gussvattnets bilskrot	Strömsund	Skrothantering och skrothandel	2	Delvis	Dioxin	Förstudie	Viss provtagning utförts.
	Deponi Lofsdalen	Härjedalen	Avfallsupplag	2	Ja	PCB	Förstudie	Provtagning i dike utförts.
	St1/Shelldepån/Mittoljor	Östersund	Oljedepå	2	Ja	Oljeprodukter	Initiering	
	Lofsdalens bensinstation	Härjedalen	Drivmedels- hantering	2	Ja	Oljeprodukter	Initiering	Nedlagd.
	Nifsåsens avfallsupplag	Östersund	Avfallsupplag	2	Ja	Bly	Förstudie	Löpande provtagning. Utvärdering av provresultat utförts.
	Halåsen	Krokom	Övrigt BKL 2	2	Ja	Oljeprodukter	Delåtgärd	Delåtgärd utförd
	Cuba idrottsplan	Åre	Övrigt BKL 1	2	Ja	Arsenik	Huvudstudie	Viss undersökning delåtgärd utförd
	Gällöverken	Bräcke	Ytbehandling/För- svaret – Ammunitions- tillverkning	2	Ja	Kvicksilver	Förstudie	Tungmetaller i sjösediment. Berörs ev. av planerad skid tunnel.
	Försvarsmaktens objekt			2	Ja			PFAS-utredningar vid vissa objekt under 2014- 2016
	Minnesgårde båtslip	Östersund	Varv	2	Nej?	Bly	Initiering	
	Heljesunds idrottsanläggning	Åre	Övrigt BKL 1	2	Delvis	Arsenik	Förstudie	
	Röjan	Berg	Drivmedels- hantering	2	Delvis	Oljeprodukter	Initiering	
	Nynäsdepån Brunflo	Östersund	Drivmedels- hantering	2	Ja	Oljeprodukter	Initiering	
	Shell i Dvårsätt	Krokom	Drivmedels- hantering	2	Ja	Oljeprodukter	Delåtgärd	Delåtgärd utförd.

* De tio första objekten är rangordnade. Övriga objekt är inte angivna i prioritetsordning.