


# AVFALLSUPPLAG I ÖSTERGÖTLAND



LÄNSSTYRELSEN  
1990



# AVFALLSUPPLAG I ÖSTERGÖTLAND

LÄNSSTYRELSEN

1990 *Reviderat  
i april 1991*

# INNEHÅLL

|               |     |
|---------------|-----|
| Inledning     | 3   |
| Inventeringen | 4   |
| Åtgärdsbehov  | 6   |
| Länsöversikt  | 8   |
| Boxholm       | 21  |
| Finspång      | 27  |
| Kinda         | 37  |
| Linköping     | 51  |
| Mjölby        | 69  |
| Motala        | 77  |
| Norrköping    | 91  |
| Söderköping   | 119 |
| Vadstena      | 127 |
| Valemarsvik   | 131 |
| Ydre          | 147 |
| Åtvidaberg    | 157 |
| Ödeshög       | 167 |

## INLEDNING

På begäran av statens naturvårdsverk genomförde samtliga länets kommuner 1983-1985 en kartering av äldre avfallsupplag och tippar.

Förhållandena vid de äldre avfallsupplagen - läge, storlek, avfallsslag, miljöeffekter m m - har i många fall varit bristfälligt, eller inte alls, dokumenterade. Syftet med kartläggningen har främst varit att samla och - för framtiden - säkerställa kunskapen om avfallsupplagen. Denna kunskap om avfallsupplagens läge och omgivningspåverkan utgör ett viktigt underlag för såväl miljövårdsarbetet som för planeringen av markanvändningen i kommunerna. Karteringen bör också medföra att tillsynen blir mer aktiv och att åtgärder utförs på de upplag som är i behov av detta.

# INVENTERINGEN

Kommunerna utförde inventeringen och sammanställde materialet på blanketter som tillhandahölls av statens naturvårdsverk. Se motstående sida.

Vid sammanställningen gjorde man också en preliminär klassning av varje upplag. Klasserna är i första hand konstruerade med hänsyn till uppskattad risk för miljöstörningar och tillsynsbehov, där grupp 4 är minst belastad och grupp 1 mest.

Grupp 1. Mätningar, undersökningar samt åtgärder behövs.

För ett - vad man nu kan bedöma - litet antal tippar kommer åtgärdsprogram att behöva utformas och genomföras.

Grupp 2. Mätningar och undersökningar bör utföras för senare ställningstagande.

För ett antal tippar kommer prov och kontrollmätningar att behöva genomföras för att kunna ta ställning till behov av åtgärder, fortsatt kontrollverksamhet eller omklassning till grupp 4.

Grupp 3. Begränsade åtgärder behövs.

Ett antal objekt bör kunna föras till grupp 4 efter att vissa enkla åtgärder har vidtagits, t ex avstädnings av området och täckning av tippen med lämpligt material.

Grupp 4. Inga åtgärder behövs.

För flertalet upplag blir resultatet av karteringen en registrering av läge och huvudsakligt innehåll och ett konstaterande att särskilda miljöskyddsåtgärder ej synes behövliga.

Inventeringen kan inte göra anspråk på att vara fullständig. Vissa industritippar har myndigheterna inte känt till och kunskap kan ha gått förlorad vid kommunsammanslagningarna osv.

Det inventeringsmaterial som kommunerna lämnat har länsstyrelsen bearbetat och uppdaterat. En del upplag har klassats om, i syfte att få en större enhetlighet över lähet i bedömningen av upplagen. I denna redovisning har även tagits med de avfallsupplag som nu används, för att sammanställningen ska ge en samlad beskrivning av alla idag kända avfallsupplag.

## KARTERING AV ÄLDRE AVFALLSUPPLAG

Datum

1984 11 21

|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Län<br>E                                           | Kommun<br>Boxholm                  |
| Huvudman<br>Boxholms kommun                        | Uppgiftslämnare                    |
| Avfallsupplagets benämning<br>Sopstation Åsbodalen | Fastighet<br>Norra Kvisslehult 1:1 |
| Reserv 1                                           | Reserv 2                           |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Kartläge<br>inlagt på separat karta               | (Objekt inom kommunen - topo 1:50 000)<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 Avfallsupplaget redovisat<br>i 1974 års kartering | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 Avfallsupplaget prövat<br>enligt miljöskyddslagen | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 Kontrollprogram finns                             | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 Användare                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Egna byggavfall<br><input type="checkbox"/> kommunen, hushållsavfall<br><input type="checkbox"/> Annan/Andra kommun(er), hushållsavfall<br><input checked="" type="checkbox"/> Egna kommunens industrier<br><input type="checkbox"/> Annan/Andra kommun(er)s industrier                    |
| 6 Deponeringsförhållanden                           | <input type="checkbox"/> Verksamheten påbörjad<br><input type="checkbox"/> Verksamheten avslutad<br><input checked="" type="checkbox"/> Verksamheten ej avslutad                                                                                                                                                               |
| 7 Avfallstyper                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Byggavfall<br><input type="checkbox"/> Hushållsavfall<br><input checked="" type="checkbox"/> Industriavfall<br><input type="checkbox"/> Miljöfarligt avfall - ospecificerat<br>Ange miljöfarligt avfall - kända typer av särskild betydelse                                                |
| 8 Markanvändning                                    | Markanvändning, allmänt <input type="checkbox"/> föreligger <input type="checkbox"/> kan förväntas<br>Vattentäkter <input type="checkbox"/> föreligger <input type="checkbox"/> kan förväntas<br>Bebyggelse <input type="checkbox"/> föreligger <input type="checkbox"/> kan förväntas                                         |
| 9 Hydrogeologiska<br>förhållanden                   | Situationen bedöms känslig betr<br><input type="checkbox"/> ytvatten <input type="checkbox"/> grundvatten<br><input type="checkbox"/> markbeskaffenhet<br>Bedömning<br><input type="checkbox"/> Grupp 4<br><input type="checkbox"/> Grupp 3<br><input checked="" type="checkbox"/> Grupp 2<br><input type="checkbox"/> Grupp 1 |
| 10 Hälso- och miljöpåverkan                         | <input type="checkbox"/> Konstaterad <input type="checkbox"/> Befarad<br><input checked="" type="checkbox"/> Okulärbesiktning: förhållandena otillfredsställande                                                                                                                                                               |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Noteringar                                      |
| Kontrollprogram för yt- och grundvatten saknas. |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |

## ÅTGÄRDSBEHOV

Allt hushållsavfall i länet går numera till avfallsförbränningsanläggningarna i Linköping och Kisa (endast från Kinda kommun). Förbränningen i Kisa skall dock upphöra i maj 1990. De typer av avfall som idag deponeras är bl a icke brännbart industriavfall, grovavfall från hushåll, schaktmassor, aska från förbränningsanläggningar, metallhydroxidslam, asbest och slam från avloppsreningsverk. Två av länets kommuner saknar numera egna avfallsupplag, Mjölby och Vadstena. De har båda avtal med Motala kommun om deponering på denna kommuns tipp.

Många av de här redovisade avfallsupplagen är numera över-täckta och iordningställda. Detta innebär dock inte att ris-ken för påverkan av omgivningen har upphört. Under många år ännu är det viktigt att hålla uppsikt över miljöeffekterna på och omkring upplagen.

Enligt miljöskyddslagens § 5 gäller att huvudmannens ansvar för avfallsupplaget kvarstår även efter det att verksamheten upphört. Detta betyder att lagen ger möjlighet att kräva provtagning och skyddsåtgärder av företag och kommuner även åtskilliga år efter det att man slutat utnyttja upplaget.

För att få ett bättre underlag för att bedöma vilka ytterli-gare undersökningar och åtgärder som krävs för de avfallsupp-lag som klassats i grupp 1 och 2, initierade länsstyrelsen under hösten 1988 ett projekt där förhållandena vid de utval-da upplagen närmare studerades. Projektet har utformats av konsultföretaget Terratema AB i nära samarbete med statens naturvårdsverk och länsstyrelsen. Huvuddelen av kostnaderna för studien har statens naturvårdsverk svarat för.

En del av länets kommuner (Åtvidaberg, Norrköping och Kinda) har i inventeringen av äldre avfallsupplag även redovisat om-råden som förorenats enbart av tryckimpregneringsanlägg-ningar. Dessa har inte tagits med i den här sammanställ-ningen, utan redovisas istället i separata inventeringar av träimpregnerings- och doppningsanläggningar i länet. Se sammanställning från länsstyrelsen i Östergötlands län 1987-09-07.




Studien har haft två huvudsyften. Det ena var att utveckla en enhetlig metodik som gör det möjligt att, till en rimlig kostnad, översiktligt bedöma behovet av mera ingående undersökningar och åtgärder vid avslutade avfallsupplag. Det andra syftet var att få en mera kvalificerad och systematisk bedömning av de upplag som i karteringen ansågs mest riskabla. Projektet har redovisats under hösten 1989 och materialet har överlämnats till respektive kommun för vidare åtgärder (undantaget de avfallsupplag som länsstyrelsen även framgent kommer att ha tillsynsansvar för).

#### Tillsynsansvar

En av de rubriker, "tillsyn", som använts i den kommunvisa sammanställningen på sid 21 till 171 fordrar möjligen en närmare belysning.

Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd har numera tillsynsansvaret enligt miljöskyddslagen för de avfallsupplag som är avslutade och inte tillståndsprövade. I vissa fall kan dessutom hälsoskyddslagen vara tillämplig. Länsstyrelsen svarar däremot för anläggningar som är i drift samt för avslutade avfallsupplag som tillståndsprövats, utom i de fall då kommunens ansvar utökats genom delegation.



| KOMMUN/<br>Upplagets benämning | Kommunen<br>huvudman | Annan<br>huvudman | I bruk<br>1988 | Prövat<br>enl ML | Kontroll-<br>program | Grupp<br>1 | Grupp<br>2 | Grupp<br>3 | Grupp<br>4 | Hushålls-<br>avfall | Industri-<br>avfall | Miljö-<br>farligt<br>avfall |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>BOXHOLM</b>                 |                      |                   |                |                  |                      |            |            |            |            |                     |                     |                             |
| 1 Åsodalen                     | X                    |                   | X              |                  | X                    | X          |            |            |            | X                   | X                   |                             |
| 2 Sättertorp                   | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          |                     | X                   |                             |
| 3 Strålsnäs                    |                      | ?                 |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 4 Ryckelsby                    |                      | ?                 |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 5 Malexander                   | X                    |                   | X              |                  |                      |            |            | X          |            | X                   |                     |                             |
| <b>FINSPIG</b>                 |                      |                   |                |                  |                      |            |            |            |            |                     |                     |                             |
| 1 Borggård                     |                      | X                 |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   | X                   |                             |
| 2 Österbyhyttan                | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   | X                   |                             |
| 3 Folkströmsvägen              |                      | X                 |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   | X                   |                             |
| 4 Ivartorpsvägen               |                      | X                 |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   | X                   |                             |
| 5 Hunnsbackeviken              | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   | X                   |                             |
| 6 Rejmyre glasbruk             |                      | X                 |                |                  | X                    | X          |            |            |            | X                   | X                   | X                           |
| 7 Gölstorpsvägen               | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 8 Hävla                        |                      | X                 |                |                  |                      |            |            |            |            |                     | X                   | X                           |
| 9 Byle                         | ?                    |                   |                |                  |                      |            | X          |            | X          | X                   | X                   |                             |
| 10 Grytgöls bruk               |                      | X                 |                | X                |                      |            | X          |            |            |                     | X                   | X                           |
| 11 Sonstorp                    | ?                    |                   | ?              |                  |                      |            |            | X          |            | X                   |                     |                             |
| 12 Sjömansäng                  | X                    |                   | X              | X                | X                    | X          |            |            |            | X                   | X                   |                             |

| KOMMUN/<br>Upplagets benämning | Kommun-<br>huvud-<br>man | Annan<br>huvud-<br>man | I bruk<br>1988 | Prövat<br>enl ML | Kon-<br>troll-<br>program | Grupp<br>1 | Grupp<br>2 | Grupp<br>3 | Grupp<br>4 | Hushålls-<br>avfall | Industri-<br>avfall | Miljö-<br>farligt<br>avfall |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>KINDA</b>                   |                          |                        |                |                  |                           |            |            |            |            |                     |                     |                             |
| 1 Brokullen                    | X                        |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 2 G:la Vimmerbyv, Kisa         |                          | X                      |                |                  | X                         |            | X          |            |            |                     | X                   |                             |
| 3 Karleby, Kindasågen          |                          | X                      | X              |                  |                           |            |            | X          |            |                     | X                   |                             |
| 4 Adlerskog                    | X                        |                        | X              | X                | X                         | X          |            |            |            | X                   |                     |                             |
| 5 Nygårdets lertag             |                          | X                      | ?              |                  |                           |            |            | X          |            |                     | X                   |                             |
| 6 Yxefalls sågverk, Kisa       |                          | X                      |                |                  |                           |            |            | X          |            |                     | X                   |                             |
| 7 Långasjönäs                  |                          | X                      |                |                  |                           |            |            |            | X          |                     | X                   |                             |
| 8 Tävelstad                    | X                        |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          |                     | X                   |                             |
| 9 Rimforsa sopstation          | X                        |                        | X              |                  |                           |            |            | X          |            | X                   | X                   |                             |
| 10 Rimforsa trä                |                          | X                      |                |                  |                           |            |            |            | X          |                     | X                   |                             |
| 11 Schedevi soptipp            |                          | X                      |                |                  |                           |            |            | X          |            | X                   | X                   |                             |
| 12 Kättilstad kyrktipp         |                          | X                      |                |                  |                           |            |            | X          |            | X                   | X                   |                             |
| 13 Grindstugan, Björkfors      | X                        |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   | X                   |                             |
| 14 Hagla, Björkfors            | X                        |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   | X                   |                             |
| 15 Hycklinge sopstation        | X                        |                        |                |                  |                           |            |            | X          |            | X                   | X                   |                             |
| 16 Flaka, Horn                 | X                        |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   | X                   |                             |
| 17 Lilla Lägefäll, Horn        | X                        |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   | X                   |                             |
| 18 Ydrefors sopstation         | X                        |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   | X                   |                             |

| KOMMUN/<br>Upplagets benämning | Kommu-<br>nen<br>huvud-<br>man | Annan<br>huvud-<br>man | I bruk<br>1988 | Prövat<br>enl ML | Kon-<br>troll-<br>program | Grupp<br>1 | Grupp<br>2 | Grupp<br>3 | Grupp<br>4 | Hushålls-<br>avfall | Industri-<br>avfall | Miljö-<br>farligt<br>avfall |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| LINKÖPING                      |                                |                        |                |                  |                           |            |            |            |            |                     |                     |                             |
| 1 Stjärnorp                    | X                              |                        |                |                  |                           |            |            | X          |            | X                   |                     |                             |
| 2 Dottersätter                 | X                              |                        |                |                  |                           |            | X          |            |            | X                   | X                   |                             |
| 3 Jakobslund                   | X                              |                        |                |                  |                           |            | X          |            |            | X                   | X                   |                             |
| 4 Rappestad                    | X                              |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   | X                   |                             |
| 5 Malmslätt                    | X                              |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   | X                   |                             |
| 6 Malmen                       |                                | X                      |                |                  |                           |            | X          |            |            |                     | X                   | X                           |
| 7 Tornby (vid Bergs-<br>vägen) | X                              |                        |                |                  |                           |            |            |            |            |                     | X                   | X                           |
| 8 Lingvallen                   | X                              |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   | X                   |                             |
| 9 Tornby (vid Stångån)         | X                              |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   | X                   |                             |
| 10 Nykvarn                     | X                              |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          |                     | X                   |                             |
| 11 Kallerstad                  | X                              |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   | X                   |                             |
| 12 Gärstad                     | X                              |                        | X              | X                | X                         | X          |            |            |            |                     | X                   | X                           |
| 13 Saab                        |                                | X                      |                |                  |                           |            | X          |            |            |                     | X                   | X                           |
| 14 Ginkelösa                   |                                | X                      |                |                  |                           |            |            | X          |            | X                   | X                   | X                           |
| 15 Älvestad                    |                                | X                      |                |                  | X                         |            | X          |            |            |                     | X                   |                             |
| 16 Gistad, kalkbrottet         | X                              |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          |                     |                     |                             |
| 17 Slaka                       | X                              |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 18 Gällstad-Lundby             |                                | X                      |                |                  | ?                         |            |            |            | X          |                     | X                   |                             |
| 19 Drättinge                   |                                | X                      |                |                  |                           |            | X          |            |            |                     | X                   |                             |
| 20 Krångestad                  | X                              |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |

| KOMMUN/<br>Upplagets benämning | Kommunen<br>huvudman | Annan<br>huvudman | I bruk<br>1988 | Prövat<br>enl ML | Kontroll-<br>program | Grupp<br>1 | Grupp<br>2 | Grupp<br>3 | Grupp<br>4 | Hushålls-<br>avfall | Industri-<br>avfall | Miljö-<br>farligt<br>avfall |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 21 Kyrkmarken                  | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 22 Brokind                     | X                    | X                 |                |                  |                      |            |            | X          |            | X                   |                     |                             |
| 23 Bestorp                     | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 24 Ulrika                      | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   | X                   |                             |
| <b>MJÖLBY</b>                  |                      |                   |                |                  |                      |            |            |            |            |                     |                     |                             |
| 1 Vid Galgbacken               | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          |                     |                     |                             |
| 2 Vid Åboholm                  | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          |                     |                     |                             |
| 3 Vid Väderkvarns-<br>backen   | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          |                     |                     |                             |
| 4 Tivoliängen                  | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          |                     |                     |                             |
| 5 Surbo                        | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          |                     |                     |                             |
| 6 Bockarp                      | X                    |                   | X              |                  | X                    |            | X          |            |            | X                   | X                   | X                           |
| 7 Vid Stora Ljunga             |                      | ?                 |                |                  |                      |            |            |            | X          |                     |                     |                             |
| 8 Vifolka kommun               | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          |                     |                     |                             |
| 9 Braxstad                     |                      | ?                 |                |                  |                      |            |            |            | X          |                     |                     |                             |

| KOMMUN/<br>Upplagets benämning | Kommun-<br>huvud-<br>man | Annan<br>huvud-<br>man | I bruk<br>1988 | Prövat<br>enl ML | Kon-<br>troll-<br>program | Grupp<br>1 | Grupp<br>2 | Grupp<br>3 | Grupp<br>4 | Hushålls-<br>avfall | Industri-<br>avfall | Miljö-<br>farligt<br>avfall |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>MOTALA</b>                  |                          |                        |                |                  |                           |            |            |            |            |                     |                     |                             |
| 1 Brunnsvik                    | X                        |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   | X                   |                             |
| 2 Borensberg A                 | X                        |                        |                |                  |                           |            |            | X          |            | X                   | X                   |                             |
| 3 Borensberg B                 | X                        |                        |                |                  |                           |            | X          |            |            | X                   | X                   |                             |
| 4 Degerön                      | X                        |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 5 Fågelsta                     | X                        |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 6 Godegård                     | X                        |                        |                |                  |                           |            |            | X          |            | X                   | ?                   |                             |
| 7 Karlsby                      | X                        |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 8 Klockrike                    | X                        |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 9 Nykyrka                      | X                        |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 10 Lönsås                      | X                        |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 11 Stökabygget,<br>Tjällmo     | X                        |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 12 Eluxgropen                  |                          | X                      |                |                  |                           |            |            |            | X          |                     | X                   |                             |
| 13 Bromma                      |                          | X                      |                |                  |                           |            |            |            | X          |                     | X                   |                             |
| 14 Slagbacken                  | X                        |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          |                     | X                   |                             |
| 15 Nya slaggtippen             |                          | X                      |                |                  |                           |            |            | X          |            |                     | X                   |                             |
| 16 Tuddarp                     | X                        |                        | X              | X                | X                         | X          |            |            |            | X                   | X                   |                             |

| KOMMUN/<br>Upplagets benämning | Kommunen<br>huvudman | Annan<br>huvudman | I bruk<br>1988 | Prövat<br>enl ML | Kontroll-<br>program | Grupp<br>1 | Grupp<br>2 | Grupp<br>3 | Grupp<br>4 | Hushålls-<br>avfall | Industri-<br>avfall | Miljö-<br>farligt<br>avfall |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>NORRKÖPING</b>              |                      |                   |                |                  |                      |            |            |            |            |                     |                     |                             |
| 1 Göstad                       | X                    |                   |                |                  |                      |            |            | X          |            |                     | X                   |                             |
| 2 Vånga                        |                      | X                 |                |                  |                      |            |            | X          |            | X                   |                     |                             |
| 3 Nyånger, Alhagen             | X                    |                   |                |                  |                      |            | X          |            |            | X                   | ?                   | ?                           |
| 4 Hyttmossen, Alhagen          |                      | X                 | X              |                  | X                    |            | X          |            |            |                     | X                   |                             |
| 5 Ask                          | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            |            |                     |                     |                             |
| 6 Brink, Kimstad               |                      | X                 | X              |                  |                      |            |            |            | X          | X                   | X                   |                             |
| 7 Tångestad                    | X                    |                   |                |                  |                      |            | X          |            |            | X                   | X                   |                             |
| 8 Melby Gärde                  | X                    |                   |                |                  |                      |            |            | X          |            | X                   | X                   |                             |
| 9 Skävid                       | X                    |                   |                |                  |                      |            |            | X          |            | X                   | X                   |                             |
| 10 Häradsudden                 | X                    |                   | X              | X                | X                    | X          |            |            |            |                     | X                   |                             |
| 11 Herrebro                    | X                    |                   |                |                  | (X)                  |            | X          |            |            | X                   | X                   | X                           |
| 12 Markgärdet                  |                      | X                 |                | X                |                      |            | X          |            |            |                     | X                   |                             |
| 13 Evalund                     |                      | X                 | X              | X                |                      |            |            | X          |            |                     | X                   |                             |
| 14 Ensjön                      | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 15 Kråkvilan                   | X                    |                   |                |                  |                      |            |            | X          |            | X                   |                     |                             |
| 16 Borgs tegelbruk             | X                    |                   |                |                  |                      |            | X          |            |            | X                   | X                   | X                           |
| 17 Fiskeby bruk                |                      | X                 |                |                  |                      |            |            | X          |            |                     | X                   |                             |
| 18 Slottshagen                 | X                    |                   |                |                  |                      |            |            | X          |            | X                   | X                   |                             |
| 19 Herstaberg                  |                      | ?                 |                |                  |                      |            |            |            | X          |                     | X                   |                             |
| 20 Ingelsta                    | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          |                     | X                   |                             |



| KOMMUN/<br>Upplagets benämning | Kommunen<br>huvudman | Annan<br>huvudman | I bruk<br>1988 | Prövat<br>enl ML | Kontroll-<br>program | Grupp<br>1 | Grupp<br>2 | Grupp<br>3 | Grupp<br>4 | Hushålls-<br>avfall | Industri-<br>avfall | Miljö-<br>farligt<br>avfall |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 21 Skärlöta                    | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   |                     | X                           |
| 22 Braviken                    |                      |                   | X              | X                |                      |            |            |            |            |                     |                     |                             |
| 23 Åbytippen                   | X                    |                   |                |                  |                      |            | X          |            |            |                     | X                   |                             |
| 24 Nylund                      |                      | X                 |                |                  |                      |            |            |            | X          |                     | X                   |                             |
| 25 Kvarntorp                   | X                    |                   |                |                  |                      |            |            | X          |            |                     | X                   |                             |
| 26 Lurebo                      | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            |            |                     | X                   |                             |
| 27 Tranmossen                  | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          |                     | X                   |                             |
| 28 Kolmården                   | X                    |                   |                |                  |                      |            | X          |            |            | X                   | X                   |                             |
| 29 Eketorp                     | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          |                     | X                   |                             |
| 30 Örsta                       | X                    |                   |                |                  |                      |            |            | X          |            | X                   | X                   |                             |
| 31 Kvarsebo                    | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            |            | X                   |                     |                             |
| 32 Dagsberg                    | X                    |                   |                |                  |                      |            |            | X          |            |                     | X                   |                             |
| 33 Tåby                        | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          |                     |                     |                             |
| 34 Kuddby                      | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 35 Skenås                      | X                    |                   |                |                  |                      |            | X          |            |            | X                   |                     | X                           |
| 36 Östra Husby                 | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   |                     | X                           |
| 37 Södermem                    | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          |                     | X                   |                             |
| 38 Jonsberg                    | X                    |                   |                |                  |                      |            |            | X          |            |                     | X                   |                             |
| 39 Arkösund                    | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   |                     | X                           |


| KOMMUN/<br>Upplagets benämning | Kommun-<br>huvud-<br>man | Annan<br>huvud-<br>man | I bruk<br>1988 | Prövat<br>enl ML | Kon-<br>troll-<br>program | Grupp<br>1 | Grupp<br>2 | Grupp<br>3 | Grupp<br>4 | Hushålls-<br>avfall | Industri-<br>avfall | Miljö-<br>farligt<br>avfall |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>SÖDERKÖPING</b>             |                          |                        |                |                  |                           |            |            |            |            |                     |                     |                             |
| 1 Östra Ryd                    | X                        |                        |                |                  |                           |            |            | X          |            | X                   |                     |                             |
| 2 Brännburen, V Husby          | X                        |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   |                     | X                           |
| 3 Pettersburg I                | X                        |                        |                |                  |                           |            |            | X          |            | X                   |                     |                             |
| 4 Pettersburg II               | X                        |                        |                |                  |                           |            | X          |            |            | X                   | X                   |                             |
| 5 Pettersburg III              | X                        |                        |                |                  |                           |            | X          |            |            | X                   | X                   |                             |
| 6 Ekängen                      | X                        |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 7 Björkbrinken                 | X                        |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          |                     |                     |                             |
| 8 Stensätter                   | X                        |                        |                |                  |                           |            | X          |            |            | X                   |                     |                             |
| 9 Hjälmsborg                   | X                        |                        | X              |                  | X                         | X          |            |            |            |                     | X                   |                             |
| <b>VADSTENA</b>                |                          |                        |                |                  |                           |            |            |            |            |                     |                     |                             |
| 1 Kalkberget                   | X                        |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   | X                   | X                           |
| 2 Kronängen                    | X                        |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   | X                   | X                           |
| 3 Hagebyhöga                   | X                        |                        |                |                  |                           |            |            |            | X          | X                   | X                   | X                           |

| KOMMUN/<br>Upplagets benämning | Kommunen<br>huvudman | Annan<br>huvudman | I bruk<br>1988 | Prövat<br>enl ML | Kontroll-<br>program | Grupp<br>1 | Grupp<br>2 | Grupp<br>3 | Grupp<br>4 | Hushålls-<br>avfall | Industri-<br>avfall | Miljö-<br>farligt<br>avfall |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>VALDEMARSVIK</b>            |                      |                   |                |                  |                      |            |            |            |            |                     |                     |                             |
| 1 Lund                         | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          |                     | X                   | X                           |
| 2 Båtarvet, Grännäs            |                      | X                 |                |                  |                      |            | X          |            |            | X                   | X                   | X                           |
| 3 Valdemarsviken               |                      | X                 |                |                  |                      |            | X          |            |            |                     | X                   | X                           |
| 4 Vid Göta Lantmän             | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 5 Spånskivefabriken            |                      | X                 |                |                  |                      |            |            |            | X          |                     |                     |                             |
| 6 Skräddarmossen, Grännäs      |                      | X                 |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   | X                   | X                           |
| 7 Motorstadion                 | X                    |                   |                |                  |                      |            | X          |            |            | X                   | X                   | X                           |
| 8 Vid Shell bensinstn          |                      | X                 |                |                  |                      |            |            |            | X          |                     |                     |                             |
| 9 Toverum                      | X                    |                   | X              |                  | X                    |            |            |            |            | X                   | X                   | X                           |
| 10 Gällösa                     |                      | X                 |                |                  |                      |            |            | X          |            |                     |                     |                             |
| 11 Älgerum                     | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   | X                   | X                           |
| 12 Grönstorp                   | X                    |                   |                |                  | X                    |            | X          |            |            | X                   | X                   |                             |
| 13 Söderhus I                  |                      | X                 |                |                  |                      |            | X          |            |            | X                   | X                   |                             |
| 14 Söderhus II                 |                      | X                 |                |                  |                      |            | X          |            |            | X                   | X                   | X                           |
| 15 Söderhus III                |                      | X                 | ?              |                  |                      |            |            |            | X          | X                   | X                   | X                           |
| 16 Lunda                       | X                    |                   |                |                  |                      |            |            | X          |            | X                   | X                   | X                           |
| 17 Norr om Yxningens stn       |                      | ?                 |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   | X                   |                             |
| 18 Ringarums tegelbruk         |                      | X                 |                |                  |                      |            | X          |            |            |                     | X                   |                             |
| 19 Norr om skjutbanan          | X                    |                   |                |                  |                      |            |            | X          |            | X                   |                     |                             |
| 20 Abäcksnäs                   | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |

| KOMMUN/<br>Upplagets benämning | Kommunen<br>huvudman | Annan<br>huvudman | I bruk<br>1988 | Prövat<br>enl ML | Kontroll-<br>program | Grupp<br>1 | Grupp<br>2 | Grupp<br>3 | Grupp<br>4 | Hushålls-<br>avfall | Industri-<br>avfall | Miljö-<br>farligt<br>avfall |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>YDRE</b>                    |                      |                   |                |                  |                      |            |            |            |            |                     |                     |                             |
| 1 Österbymo                    | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 2 Forsnäs byggplattor          |                      | X                 |                |                  |                      |            |            |            | X          |                     | X                   |                             |
| 3 Mosshult                     | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   | X                   |                             |
| 4 Asby                         | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 5 Norra Vi                     | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 6 Svinhult                     | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 7 Forsnäs såg                  |                      | X                 |                |                  |                      |            |            | X          |            |                     | X                   |                             |
| 8 Forsnäs gård                 | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 9 Rydsnäs                      | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 10 Berghagstippen              | X                    |                   | X              | X                | X                    | X          |            |            |            |                     | X                   |                             |
| <b>ATVIDABERG</b>              |                      |                   |                |                  |                      |            |            |            |            |                     |                     |                             |
| 1 Blidsäter                    | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 2 Tegelsäter                   | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 3 Grebo kyrka                  | X                    |                   | X              |                  |                      |            |            | X          |            | X                   |                     |                             |
| 4 Redinge Lillgård             | X                    |                   |                |                  |                      |            |            | X          |            | X                   |                     |                             |
| 5 Falerums by                  | X                    |                   | X              |                  |                      |            |            | X          |            | X                   |                     |                             |
| 6 Nybro                        | X                    |                   | X              |                  |                      |            |            | X          |            | X                   |                     |                             |
| 7 Mantorp                      | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 8 Rössele                      | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 9 Häckla                       | X                    |                   |                |                  |                      |            | X          |            | X          | X                   |                     | X                           |

| KOMMUN/<br>Upplagets benämning | Kommunen<br>huvudman | Annan<br>huvudman | I bruk<br>1988 | Prövat<br>enl ML | Kontroll-<br>program | Grupp<br>1 | Grupp<br>2 | Grupp<br>3 | Grupp<br>4 | Hushålls-<br>avfall | Industri-<br>avfall | Miljö-<br>farligt<br>avfall |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 10 Korshult                    | X                    |                   | X              | X                | X                    | X          |            |            |            | X                   | X                   |                             |
| 11 Viresjö                     |                      | X                 | X              |                  |                      |            | X          |            |            |                     | X                   | X                           |
| 12 Örsätter                    |                      | X                 |                |                  |                      |            | X          |            |            |                     | X                   | X                           |
| ÖDESÖG                         |                      |                   |                |                  |                      |            |            |            |            |                     |                     |                             |
| 1 Trehörna                     | X                    |                   |                |                  |                      |            |            |            | X          | X                   |                     |                             |
| 2 Hästholmen                   | X                    |                   | X              |                  |                      |            |            |            | X          | X                   | X                   |                             |
| 3 Kulltorp                     | X                    |                   | X              |                  |                      |            |            |            | X          | X                   | X                   | X                           |
| 4 Visjö                        | X                    |                   | X              |                  | X                    | X          |            |            |            | X                   | X                   | X                           |
| SUMMA LÄNET                    |                      |                   |                |                  |                      | 12         | 33         | 36         | 100        |                     |                     |                             |

AVFALLSUPPLAG  
I BOXHOLMS KOMMUN



▲ AVFALLSUPPLAG




0 5 10km

## BOXHOLM

Av de fem avfallsupplag som redovisas här är endast en (Åsbodalens sopstation) i drift nu. Detta upplag har klassats i grupp 1. Avfallsupplaget i Malexander har hänförs till grupp 3, och alla de övriga har hänförs till grupp 4.

### Avfallsupplag i kommunen

- 1 Åsbodalens sopstation
- 2 Sättertorp
- 3 Strålsnäs
- 4 Ryckelsby
- 5 Malexander





## 1. ÅSBODALENS SOPSTATION



|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Fastighet         | Norra Kvisslehult 1:1                              |
| Ek. kartan nr     | 08501                                              |
| Huvudman          | Boxholms kommun                                    |
| Avfallsslag       | Hushålls-, bygg- och industriavfall                |
| Verksamhetsperiod | ? - pågår                                          |
| Miljöpåverkan     | Befaras                                            |
| Tillsyn           | Länsstyrelsens beslut 1983-11-28 m fl              |
| Kontrollprogram   | Länsstyrelsens beslut 1986-02-24 och<br>1990-01-30 |
| Åtgärdsbehov      | Enligt beslut 1983-11-28                           |

## 2. SÄTTERTORP

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Fastighet         | Sättertorp 1:1                |
| Ek. kartan nr     | 08501                         |
| Huvudman          | Boxholms kommun               |
| Avfallsslag       | Byggavfall                    |
| Verksamhetsperiod | ? - 1983                      |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                     |
| Tillsyn           | Kommunen                      |
| Kontrollprogram   | Saknas                        |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder krävs ej |

## 3. STRÅLSNÄS

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Fastighet         | Strålsnäs 5:25 - 5:29, villatomter        |
| Ek. kartan nr     | 08511                                     |
| Huvudman          | ?                                         |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                            |
| Verksamhetsperiod | ? - cirka 1960                            |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                 |
| Tillsyn           | Kommunen                                  |
| Kontrollprogram   | Saknas                                    |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder bedöms ej nödvändiga |




## 4. RYCKELSBY

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Fastighet         | Ryckelsby 4:1                 |
| Ek. kartan nr     | 08510                         |
| Huvudman          | ?                             |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                |
| Verksamhetsperiod | ? - cirka 1970                |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                     |
| Tillsyn           | Kommunen                      |
| Kontrollprogram   | Saknas                        |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder krävs ej |

## 5. MALEXANDER

|                   |                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Malexander 1:1                                                                                                          |
| Ek. kartan nr     | 07563                                                                                                                   |
| Huvudman          | Boxholms kommun                                                                                                         |
| Avfallsslag       | Hushålls- och trädgårdsavfall                                                                                           |
| Verksamhetsperiod | ? - 1983, viss tippning av trädgårdsavfall förkommer fortfarande                                                        |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                                               |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                  |
| Åtgärdsbehov      | Upplaget bör städas och täckas över för att förhindra vidare okontrollerad tippning. Ev bör skyltar och bom sättas upp. |

AVFALLSUPPLAG  
I FINSPÅNGS KOMMUN



▲ AVFALLSUPPLAG




0 5 10km

# FINSPÅNG

I Finspånga kommun finns tolv avfallsupplag varav ett, Sjömansäng, är i drift. Förutom detta upplag är också Rejmyre glasbrukstipp klassad i grupp 1. Till grupp 2 har hänförs upplagen i Hävla och Grytgöl. Med ett undantag - Sonstorp - har de övriga klassats i grupp 4.

## Avfallsupplag i kommunen

- 1 Borggård
- 2 Österbyhyttan
- 3 Folkströmsvägen
- 4 Tvartorpsvägen, Rejmyre
- 5 Hunnsbackeviken, Rejmyre
- 6 Rejmyre glasbruk
- 7 Gölstorpsvägen
- 8 Hävla
- 9 Byle
- 10 Grytgöls bruk
- 11 Sonstorp
- 12 Sjömansäng



1. BORGGÅRD




|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Skräddaretorp 3:2                                                                           |
| Ek. kartan nr     | 09527                                                                                       |
| Huvudman          | Markägaren, Borggårds Bruk                                                                  |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall                                                                |
| Verksamhetsperiod | ? - 1976                                                                                    |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                   |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                    |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                      |
| Åtgärdsbehov      | Tippområdet iordningställt och planerat.<br>Inga ytterligare åtgärder bedöms<br>nödvändiga. |

2. ÖSTERBYHYTTAN

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Österby 1:3                                                                   |
| Ek. kartan nr     | 09527, 37                                                                     |
| Huvudman          | Finspångs kommun                                                              |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall                                                  |
| Verksamhetsperiod | ? - 1977                                                                      |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                     |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                      |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                        |
| Åtgärdsbehov      | Tippen tillsynsgad och planerad.<br>Ytterligare åtgärder bedöms ej nödvändiga |

3. FOLKSTRÖMSVÄGEN

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Grytgöl 2:59                                                      |
| Ek. kartan nr     | 09546                                                             |
| Huvudman          | Markägaren                                                        |
| Avfallsslag       | Schaktmassor och något hushållsavfall                             |
| Verksamhetsperiod | ? - 1977                                                          |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                         |
| Tillsyn           | Kommunen                                                          |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                            |
| Åtgärdsbehov      | Tippen har planerats med gran. Inga<br>ytterligare åtgärder krävs |





## 4. TVARTORPSVÄGEN, REJMYRE




|                   |                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Rejmyre 2:4                                                                                                      |
| Ek. kartan nr     | 09641                                                                                                            |
| Huvudman          | Markägaren                                                                                                       |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall, i huvudsak träavfall                                                               |
| Verksamhetsperiod | Början av 1950-talet - 1971                                                                                      |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                                        |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                         |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                           |
| Åtgärdsbehov      | Tippområdet används numera som ängsmark, delvis bevuxet med lövträd. Inga ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga |

## 5 HUNNSBACKEVIKEN, REJMYRE

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Rejmyre 1:2                                                               |
| Ek. kartan nr     | 09641                                                                     |
| Huvudman          | Finspångs kommun                                                          |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall, mycket trä                                  |
| Verksamhetsperiod | 1935 (ca) - 1977                                                          |
| Miljöpåverkan     | Situationen bedöms ev känslig beträffande ytvattenförhållandena           |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                  |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                    |
| Åtgärdsbehov      | Tippen har planterats med skog. Ytterligare åtgärder bedöms ej nödvändiga |

## 6. REJMYRE GLASBRUK

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Rejmyre 1:108                                                                              |
| Ek. kartan nr     | 09641                                                                                      |
| Huvudman          | Rejmyre Glasbruk                                                                           |
| Avfallsslag       | Hushålls-, industri- och miljöfarligt avfall                                               |
| Verksamhetsperiod | 1810-1983                                                                                  |
| Miljöpåverkan     | Befaras, framför allt påverkan på ytvatten                                                 |
| Tillsyn           | Länsstyrelsen                                                                              |
| Kontrollprogram   | 1984-03-30                                                                                 |
| Åtgärdsbehov      | Kontrollverksamheten kommer att utvärderas och åtgärdsbehovet skall där- efter fastställas |



7. GÖLSTORPSVÄGEN




|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Fastighet         | Gölstorp 1:3                                       |
| Ek. kartan nr     | 09650                                              |
| Huvudman          | Finspångs kommun                                   |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall, brännbart                          |
| Verksamhetsperiod | 1960-1972                                          |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                          |
| Tillsyn           | Kommunen                                           |
| Kontrollprogram   | Saknas                                             |
| Åtgärdsbehov      | Området iordninggjorts med schaktmassor, skogsmark |

8. HÄVLA

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Hävla 3:1                                                                                  |
| Ek. kartan nr     | 09660                                                                                      |
| Huvudman          | Hävla Bruk                                                                                 |
| Avfallsslag       | Industri- och miljöfarligt avfall, olje-, färg-, lim-, lack- och zinkavfall                |
| Verksamhetsperiod | ? - 1985                                                                                   |
| Miljöpåverkan     | Påverkan på grundvattnet befaras                                                           |
| Tillsyn           | Länsstyrelsens beslut 1984-02-13                                                           |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                     |
| Åtgärdsbehov      | Tippen ligger i en gammal grustäkt. Åtgärdsbehovet bedöms efter utvärdering av provtagning |

9. BYLE

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Fastighet         | Byle 2:5                           |
| Ek. kartan nr     | 09589                              |
| Huvudman          | Okänt                              |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall och schaktmassor    |
| Verksamhetsperiod | 1948 (ca) - 1974                   |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                          |
| Tillsyn           | Kommunen                           |
| Kontrollprogram   | Saknas                             |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder ej nödvändiga |



10. GRYTGÖLS BRUK

|                   |                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Grygöl 1:27                                                                                                                                     |
| Ek. kartan nr     | 09547, 37                                                                                                                                       |
| Huvudman          | Grytgöls Bruks AB                                                                                                                               |
| Avfallsslag       | Industriavfall, metallhydroxidslam och glödska                                                                                                  |
| Verksamhetsperiod | 1974-1983                                                                                                                                       |
| Miljöpåverkan     | Oklart                                                                                                                                          |
| Tillsyn           | Länsstyrelsen, se länsstyrelsens beslut 1974-05-08, och 1983-02-10. Även i fortsättningen torde upplaget bli föremål för länsstyrelsens tillsyn |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                                          |
| Åtgärdsbehov      | Bör klarläggas genom provtagning                                                                                                                |


11. SONSTORP

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Fastighet         | <del>Sonstorp</del> 2:1                           |
| Ek. kartan nr     | 09528                                             |
| Huvudman          | ?                                                 |
| Avfallsslag       | Visst hushållsavfall, trädgårdsavfall, jordmassor |
| Verksamhetsperiod | ? - pågår - ?                                     |
| Miljöpåverkan     | Befaras ej                                        |
| Tillsyn           | Kommunen                                          |
| Kontrollprogram   | Saknas                                            |
| Åtgärdsbehov      | Tippen bör iordningställas.                       |

12. SJÖMANSÄNG

|                   |                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 662, 671, 1186, 1246 samt 1256                                                          |
| Ek. kartan nr     | 09519                                                                                            |
| Huvudman          | Kommunen                                                                                         |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall, grovsopor, latrin samt slam från avloppsreningsverk och industrier |
| Verksamhetsperiod | ca 1959 - pågår (gällande beslut 1985-02-18)                                                     |
| Miljöpåverkan     | Lakvattnet behandlas i kommunens reningsverk. Se vidare beslut 1985-02-18.                       |
| Tillsyn           | Länsstyrelsen. Tillstånd enligt miljöskyddslagen meddelat av länsstyrelsen 1985-02-18.           |
| Kontrollprogram   | 1986-01-28                                                                                       |
| Åtgärdsbehov      | Enligt gällande tillstånd 1985-02-18                                                             |

# AVFALLSUPPLAG I KINDA KOMMUN



▲ AVFALLSUPPLAG

0 5 10km




## KINDA

I Kinda kommun finns 18 stycken avfallssupplag. Ett har hänförs till grupp 1 och ett till grupp 2 (Adlerskog resp Gamla Vimmerbyvägen). Vidare har sju klassats i grupp 3 och de övriga nio i grupp 4.

Kommunen hade i sin ursprungliga inventering även redovisat Televerkets impregneringsanläggning i Björkhult. Denna anläggning finns inte med i den här redovisningen, men är i stället upptagen i länsstyrelsens sammanställning över träimpregnerings- och doppningsanläggningar, 1987-09-17.

### Avfallssupplag i kommunen

- 1 Brokullen
- 2 Gamla Vimmerbyvägen, Kisa
- 3 Karleby, Kindasågens industriområde
- 4 Adlerskog
- 5 Nygårdets lertag
- 6 Yxefalls sågverk, Kisa
- 7 Långasjönäs fiberslamtipp
- 8 Tävelstad
- 9 Rimforsa sopstation
- 10 Rimforsa trä, Industrivägen
- 11 Schedevi soptipp
- 12 Kättilstad kyrktipp
- 13 Grindstugan, Björkfors
- 14 Hagla, Björkfors
- 15 Hycklinge sopstation
- 16 Flaka, Horn
- 17 Lilla Lögefall, Horn
- 18 Ydrefors sopstation





## 1. BROKULLEN




|                   |                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 3A                                                                                   |
| Ek. kartan nr     | 07557, 58                                                                                     |
| Huvudman          | Kinda kommun                                                                                  |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall                                                                  |
| Verksamhetsperiod | Före 1940-1965                                                                                |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                     |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                      |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                        |
| Åtgärdsbehov      | Avfallet har täckts över med grus och bebyggts. Marken ägs numera av Lastbilscentralen i Kisa |

## 2. GAMLA VIMMERBYVÄGEN, KISA

|                    |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet          | <sup>a</sup> Björkeryd 2:12                                                                                                                                                             |
| Ek. kartan nr      | 07557, 58                                                                                                                                                                               |
| Huvudman           | Per Blomqvist AB                                                                                                                                                                        |
| Avfallsslag        | Industriavfall, främst bark och sågspån.                                                                                                                                                |
| Träskyddsdroppning | pågår                                                                                                                                                                                   |
| Verksamhetsperiod  | Före 1940-1983                                                                                                                                                                          |
| Miljöpåverkan      | Befaras. Upplaget ligger inom skyddsområdet vattentäkt för Kisa tätort                                                                                                                  |
| Tillsyn            | Barkdeopneringen regleras bl a i länsstyrelsens beslut 1983-10-04. För upplysningar om droppningsverksamheten hänvisas till länsstyrelsens beslut 1985-04-16, 1986-05-16 och 1986-07-12 |
| Kontrollprogram    | Prov tas årligen i två punkter, se länsstyrelsens beslut 1983-10-04 och 1982-04-10                                                                                                      |
| Åtgärdsbehov       | Se ovanstående beslut från länsstyrelsen<br>Ytterligare deponering får ej ske                                                                                                           |

## 3. KARLEBY, KINDASÅGENS INDUSTRIOMRÅDE

|                   |                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Karleby 5:1                                                                                                                                |
| Ek. kartan nr     | 07558, 68                                                                                                                                  |
| Huvudman          | Södra Skogsägarna AB, Kindasågen                                                                                                           |
| Avfallsslag       | Industriavfall, barkavfall och aska från sågen samt slam från det kommunala reningsverket                                                  |
| Verksamhetsperiod | 1969 - pågår, borde vara avslutad                                                                                                          |
| Miljöpåverkan     | Påverkan av ytvattnet (Kisasjön) befaras                                                                                                   |
| Tillsyn           | Enligt länsstyrelsens beslut 1974-11-07 (även 1975-09-08) skall denna deponering vara avslutad innan den vid Nygårdet (nr 5) fick påbörjas |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                                     |
| Åtgärdsbehov      | Tippen skall avslutas, täckas över och planteras                                                                                           |



## 4. ADLERSKOG




|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Adlerskog 1:3 och 1:4, Slycke 1:1                                           |
| Ek. kartan nr     | 07568                                                                       |
| Huvudman          | Kinda kommun                                                                |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall, avloppsslam, avfallsslagg och icke brännbart industriavfall |
| Verksamhetsperiod | 1965 - pågår                                                                |
| Miljöpåverkan     | Lakvattnet behandlas i kommunens reningsverk i Kisa                         |
| Tillsyn           | Länsstyrelsens beslut 1983-07-01, regeringsbeslut 1983-12-22                |
| Kontrollprogram   | Länsstyrelsens beslut 1984-04-26                                            |
| Åtgärdsbehov      | Se ovanstående beslut                                                       |

## 5. NYGÄRDETS LERTAG

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Nygärdet 1:2                                             |
| Ek. kartan nr     | 07568                                                    |
| Huvudman          | Södra Skogsägarna AB, Kindasågen                         |
| Avfallsslag       | Industriavfall, fiberslam som fyllts över med barkavfall |
| Verksamhetsperiod | År 1975, möjligen pågår tippning fortfarande             |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                |
| Tillsyn           | Länsstyrelsens beslut 1974-11-07 och 1975-09-08          |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                   |
| Åtgärdsbehov      | Tippen bör avslutas, täckas över och planteras.          |

## 6. YXEFALLS SÅGVERK, KISA

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Fastighet         | Yxefall 2:17                                |
| Ek. kartan nr     | 07567                                       |
| Huvudman          | AB Kisa Trä                                 |
| Avfallsslag       | Industriavfall, främst bark- och flisavfall |
| Verksamhetsperiod | Före 1940 - 1980                            |
| Miljöpåverkan     | Troligen obetydlig                          |
| Tillsyn           | Kommunen                                    |
| Kontrollprogram   | Saknas                                      |
| Åtgärdsbehov      | Övertäckning och plantering behövs          |



## 7. LÅNGASJÖNÄS FIBERSLAMTIPP




|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Vidingstorp 1:2 - 1:5                                              |
| Ek. kartan nr     | 07556                                                              |
| Huvudman          | Långasjönäs Pappersbruk                                            |
| Avfallsslag       | Fiberslam                                                          |
| Verksamhetsperiod | 1976 - 1985                                                        |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                          |
| Tillsyn           | Länsstyrelsen                                                      |
| Kontrollprogram   | Provtagning har skett men upphört p g a att inget läckage påvisats |
| Åtgärdsbehov      | Tippen är täckt och skogsplanterad                                 |

## 8. TÄVELSTAD

|                   |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Rimforsa 9:87                                                                                        |
| Ek. kartan nr     | 07598                                                                                                |
| Huvudman          | Kinda kommun (fd Tjärstad kommun)                                                                    |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall. Rimforsa järnhandels AB har tidigare haft ett dynamitupplag vid tippen |
| Verksamhetsperiod | 1940 - 1950                                                                                          |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig. Området är bebyggt med småhus                                                             |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                             |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                               |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder bedöms ej nödvändiga                                                            |

## 9. RIMFORSA SOPSTATION

|                   |                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Hackel 2:14                                                                                                                               |
| Ek. kartan nr     | 07598                                                                                                                                     |
| Huvudman          | Kinda kommun (fd Norra Kinda kommun)                                                                                                      |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall som täckts över med grus. Denna deponering upphörde 1976. Används fortfarande för deponering av schaktmassor |
| Verksamhetsperiod | 1950 - pågår                                                                                                                              |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                                                                 |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                                  |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                                    |
| Åtgärdsbehov      | Återställning pågår (feb 1988)                                                                                                            |



## 10. RIMFORSA TRÄ, INDUSTRIVÄGEN




|                   |                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Hackel 9:1-9:4                                                                                                                                 |
| Ek. kartan nr     | 07598                                                                                                                                          |
| Huvudman          | Rimforsa Trä AB                                                                                                                                |
| Avfallsslag       | Industriavfall, bark och andra fyllnas-<br>massor. Tryckimpregnering har förekommit<br>(se länsstyrelsens beslut 1981-10-13 och<br>1983-09-05) |
| Verksamhetsperiod | 1950 - 1983                                                                                                                                    |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                                                                      |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                                       |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                                         |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder ej nödvändiga                                                                                                             |

## 11. SCHEDEVI SOPTIPP

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Skedevärd 1:1                                                          |
| Ek. kartan nr     | 07598                                                                  |
| Huvudman          | Schedevi vårdhem                                                       |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall som fyllts<br>över med jord, halm och ris |
| Verksamhetsperiod | 1970 - 1980                                                            |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                              |
| Tillsyn           | Kommunen                                                               |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                 |
| Åtgärdsbehov      | Behöver snyggas till och täckas över                                   |

## 12. KÄTTILSTAD KYRKTIPP

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Kättilstad 5:1                                                   |
| Ek. kartan nr     | 07589                                                            |
| Huvudman          | Kättilstad församling                                            |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall som täckts<br>över med bark och ris |
| Verksamhetsperiod | 1970 - 1980                                                      |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                        |
| Tillsyn           | Kommunen                                                         |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                           |
| Åtgärdsbehov      | Enklare åtgärder såsom städning behövs                           |





## 13. GRINDSTUGAN, BJÖRKFORSS




|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Fastighet         | Frössvik 1:3                                     |
| Ek. kartan nr     | 07660                                            |
| Huvudman          | Kinda kommun (fd Oppeby kommun)                  |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall som täckts med jord |
| Verksamhetsperiod | Före 1940 - 1952                                 |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                        |
| Tillsyn           | Kommunen                                         |
| Kontrollprogram   | Saknas                                           |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder krävs ej                    |

## 14. HAGLA, BJÖRKSFORS

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Fastighet         | Hagla 1:1                                       |
| Ek. kartan nr     | 07661                                           |
| Huvudman          | Kinda kommun (fd Oppeby kommun)                 |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall har täckts med ris |
| Verksamhetsperiod | Före 1940 - 1940                                |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                       |
| Tillsyn           | Kommunen                                        |
| Kontrollprogram   | Saknas                                          |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder krävs ej                   |

## 15. HYCKLINGE SOPSTATION

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Hycklinge 1:35                                                 |
| Ek. kartan nr     | 07641                                                          |
| Huvudman          | Kinda kommun                                                   |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall som täckts med sten, jord och ris |
| Verksamhetsperiod | Före 1940 - 1982                                               |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                      |
| Tillsyn           | Kommunen                                                       |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                         |
| Åtgärdsbehov      | Enklare åtgärder såsom städning behövs                         |



## 16. FLARKA, HORN

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Flarka 3:6                                                             |
| Ek. kartan nr     | 07630                                                                  |
| Huvudman          | Kinda kommun (fd Horns kommun)                                         |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall som täckts<br>över med sten, jord och ris |
| Verksamhetsperiod | Före 1940 - 1955                                                       |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                              |
| Tillsyn           | Kommunen                                                               |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                 |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder krävs ej                                          |


## 17. LILLA LÖGEFALL, HORN

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Åbyboda 1:12                                                     |
| Ek. kartan nr     | 07549                                                            |
| Huvudman          | Kinda kommun (fd Södra Kinda kommun)                             |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall som täckts<br>över med sten och ris |
| Verksamhetsperiod | 1955 - 1965                                                      |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                        |
| Tillsyn           | Kommunen                                                         |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                           |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder krävs ej                                    |

## 18. YDREFORS SOPSTATION

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Ramsfall 1:5                                           |
| Ek. kartan nr     | 07516                                                  |
| Huvudman          | Kinda kommun (fd Västra Kinda kommun)                  |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall som täcks<br>över med ris |
| Verksamhetsperiod | Före 1940 - 1970                                       |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                              |
| Tillsyn           | Kommunen                                               |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                 |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder bedöms ej nödvändiga              |

# AVFALLSUPPLAG I LINKÖPINGS KOMMUN



# LINKÖPING




I kommunens inventering redovisas 24 avfallsupplag. Av dessa har en klassats i grupp 1 och sex i grupp 2. Vidare har två hänförs till grupp 3 och övriga 15 till grupp 4.

Som nr 12 i denna redovisning har tagits upp Gärstad avfallsupplag, den tipp som kommunen numera använder.

För ytterligare upplysningar om avfallsupplagen hänvisas till kommunens skrift "Äldre avfallsupplag, inventering - uppföljning 1986" miljö- och hälsoskyddskontoret.

## Avfallsupplag i kommunen

- 1 Stjärnorp
- 2 Dottersätter
- 3 Jakobslund
- 4 Rappestad
- 5 Malmslätt
- 6 Malmen
- 7 Tornby (vid Bergsvägen)
- 8 Lingvallen
- 9 Tornby (vid Stångån)
- 10 Nykvarn
- 11 Kallerstad
- 12 Gärstad
- 13 Saab
- 14 Ginkelösa
- 15 Älvestad
- 16 Gistad, kalkbrottet
- 17 Slaka
- 18 Gällsta-Lundby, gamla barktippen
- 19 Drättinge, barktippen
- 20 Krångestad
- 21 Kyrkmarken
- 22 Brokind
- 23 Bestorp
- 24 Ulrika



## 1. STJÄRNORP




|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Perstorp 1:1                                                          |
| Ek. kartan nr     | 08587                                                                 |
| Huvudman          | Linköpings kommun (fd Vreta Klosters kommun)                          |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                                                        |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1963 - cirka 1968                                               |
| Miljöpåverkan     | Viss risk för påverkan av grundvattnet                                |
| Tillsyn           | Kommunen                                                              |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                |
| Åtgärdsbehov      | Ingen påverkan på den närliggande vattentäkten har kunnat konstateras |

## 2. DOTTERSÄTTER

|                   |                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Dottersätter 1:1                                                                                                           |
| Ek. kartan nr     | 08576                                                                                                                      |
| Huvudman          | Linköpings kommun                                                                                                          |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall, huvudsakligen byggavfall                                                                     |
| Verksamhetsperiod | 1973 - 1980                                                                                                                |
| Miljöpåverkan     | Upplaget ligger på sankmark vid Flemmabäcken. Påverkan av såväl yt- som grundvatten befaras men har ej kunnat konstateras. |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                   |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                     |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare mätningar kommer att göras efter något år                                                                      |

## 3. JAKOBSLUND

|                   |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Jakobslund 1:1                                                                                                                                                                                         |
| Ek. kartan nr     | 08576                                                                                                                                                                                                  |
| Huvudman          | Linköpings kommun (och f d Vreta Klosters kommun)                                                                                                                                                      |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall                                                                                                                                                                           |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1960 - 1973                                                                                                                                                                                      |
| Miljöpåverkan     | Upplaget ligger på kanten av Motala Ströms gamla strömfåra. Ingen påverkan av yt- eller grundvatten har konstaterats. Området anges som skyddsvärd miljö enligt naturvårdsplanen för Linköpings kommun |
| Tillstånd         | Kommunen                                                                                                                                                                                               |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                                                                                                 |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare provtagning bör utföras                                                                                                                                                                    |





## 4. RAPPESTAD




|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Fastighet         | Fågelberg 7:1                                   |
| Ek. kartan nr     | 08545                                           |
| Huvudman          | Linköpings kommun (fd Norra Valkebo kommun)     |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall                    |
| Verksamhetsperiod | 1968 - 1971                                     |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig, avfallet brändes i stor utsträckning |
| Tillsyn           | Kommunen                                        |
| Kontrollprogram   | Saknas                                          |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder är ej nödvändiga           |

## 5. MALMSLÄTT

|                   |                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Kärna 14:1                                                                                              |
| Ek. kartran nr    | 08546                                                                                                   |
| Huvudman          | Linköpings kommun (f d Kärna kommun)                                                                    |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall                                                                            |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1950 - 1972                                                                                       |
| Miljöpåverkan     | Risk för grundvattenpåverkan finns. Området intressant för bebyggelse                                   |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                  |
| Åtgärdsbehov      | Om den gamla källan "Kärna brunn" åter skall användas måste eventuell påverkan från upplaget undersökas |

## 6. MALMEN

|                    |                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet          | Malmen 2:7                                                                                                 |
| Ek. kartan nr      | 08545                                                                                                      |
| Huvudman           | FFV                                                                                                        |
| Avfallsslag        | Industriavfall och miljöfarligt avfall bl a metallhydroxidslam (huvuddelen av detta slam grävdes upp 1982) |
| Verksamhetsperiod  | 1972 - 1979                                                                                                |
| Miljöpåverkan      | Påverkan på grundvattnet befarades men har ej konstaterats.                                                |
| <del>Tillsyn</del> | <del>Kommunen</del> <i>Länsstyrelsen</i>                                                                   |
| Kontrollprogram    | Saknas                                                                                                     |
| Åtgärdsbehov       | Ytterligare provtagning bör utföras                                                                        |



## LINKÖPING

### 7. TORNBY (VID BERGSVÄGEN)

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 1764                          |
| Ek. kartan nr     | 08557                                  |
| Huvudman          | Linköpings kommun (fd Linköpings stad) |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall           |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1940 - cirka 1950                |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                              |
| Tillsyn           | Kommunen                               |
| Kontrollprogram   | Saknas                                 |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder krävs ej          |

### 8. LINGVALLEN

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 2229 A                           |
| Ek. kartan nr     | 08557                                     |
| Huvudman          | Linköpings kommun (fd Linköpings stad)    |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall              |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1945 - 1955                         |
| Miljöpåverkan     | Området är bebyggt                        |
| Tillsyn           | Kommunen                                  |
| Kontrollprogram   | Saknas                                    |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder bedöms ej nödvändiga |

### 9. TORNBY (VID STÅNGÅN)

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 2253                          |
| Ek. kartan nr     | 08557                                  |
| Huvudman          | Linköpings kommun (fd Linköpings stad) |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall           |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1940 - cirka 1950                |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                              |
| Tillstånd         | Kommunen                               |
| Kontrollprogram   | Saknas                                 |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder krävs ej          |



## 10. NYKVARN




|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 921 och 922                      |
| Ek. kartan nr     | 08557                                     |
| Huvudman          | Linköpings kommun                         |
| Avfallsslag       | Endast rötslam från kommunens reningsverk |
| Verksamhetsperiod | 1972 -1983                                |
| Miljöpåverkan     | Lakvattnet leds till Nykvarns reningsverk |
| Tillsyn           | Kommunen                                  |
| Kontrollprogram   | Saknas                                    |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder krävs ej             |

## 11. KALLERSTAD

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 921, 921A, 923E och 2584                                      |
| Ek. kartan nr     | 08558                                                                  |
| Huvudman          | Linköpings kommun (fd Linköpings stad)                                 |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall                                           |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1950 - 1965                                                      |
| Miljöpåverkan     | Lakvattnet leds till det intilliggande avloppsreningsverket (Nykvarn). |
| Tillsyn           | Kommunen                                                               |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                 |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder krävs ej                                          |

## 12. GÄRSTAD

|                   |                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Gärstad 12:4 m fl                                                                                                     |
| Ek. kartan        | 08558, 68                                                                                                             |
| Huvudman          | Linköpings kommun                                                                                                     |
| Avfallsslag       | Slagg och aska från förbränning av hushållsavfall, kol och bränsle. Icke brännbart industriavfall, metallhydroxidslam |
| Verksamhetsperiod | 1974 - pågår                                                                                                          |
| Miljöpåverkan     | Lakvattnet behandlas i Nykvarns reningsverk                                                                           |
| Tillstånd         | Länsstyrelsen, tillstånd enligt koncessionsnämndens för miljöskydd beslut 1980-09-25 och 1985-04-26                   |
| Kontrollprogram   | Länsstyrelsens beslut 1986-01-10                                                                                      |
| Åtgärdsbehov      | Enligt gällande tillstånd                                                                                             |



## 13. SAAB




|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 2550                                                     |
| Ek. kartan nr     | 08558                                                             |
| Huvudman          | Saab-Scania                                                       |
| Avfallsslag       | Industriavfall från Saab-Scania:s fabrik, bl a metallhydroxidslam |
| Verksamhetsperiod | 1970 - 1980                                                       |
| Miljöpåverkan     | Oklar, tippen belägen inom fabriksområdet                         |
| Tillstånd         | Kommunen                                                          |
| Kontrollprogram   | Enligt länsstyrelsens beslut 1981-11-16                           |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare provtagning bör utföras.                              |

## 14. GINKELÖSA

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Ginkelösa 1:2 och 5:1                                               |
| Ek. kartan nr     | 08559                                                               |
| Huvudman          | Nils W Johansson                                                    |
| Avfallsslag       | Hushålls-, industri- och miljöfarligt avfall, bl a spillolja        |
| Verksamhetsperiod | 1969 - 1983                                                         |
| Miljöpåverkan     | Påverkan av yt- och grundvatten befarades men har ej konstaterats   |
| Tillsyn           | Kommunen                                                            |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                              |
| Åtgärdsbehov      | Krav kommer att ställas på markägaren att upplaget skall städas upp |

## 15. ÄLVESTAD

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Älvestad 3:5                                                                               |
| Ek. kartan nr     | 08559                                                                                      |
| Huvudman          | Wilhelmssons Trävaru AB                                                                    |
| Avfallsslag       | Endast bark                                                                                |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1960 - 1970                                                                          |
| Miljöpåverkan     | Påverkan av två vattentäkter har konstaterats. Ytterligare påverkan av grundvatten befaras |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                   |
| Kontrollprogram   | Kontrollprogrammet bör kompletteras med provtagning vid tippen                             |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare provtagning skall göras i samband med den miljötillsyn som sker vid sågen      |





## 16. GISTAD, KALKBROTTET




|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Fastighet         | Kalkbrottet 1:1                          |
| Ek. kartan nr     | 08661                                    |
| Huvudman          | Linköpings kommun (och fd Åkerbo kommun) |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                           |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1960 - 1970                        |
| Miljöpåverkan     | Obetydliga                               |
| Tillstånd         | Kommunen                                 |
| Kontrollprogram   | Saknas                                   |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder krävs ej            |

## 17. SLAKA

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Fastighet         | Lilla Åby 2:5                       |
| Ek. kartan nr     | 08547                               |
| Huvudman          | Linköpings kommun (fd Kärna kommun) |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                      |
| Verksamhetsperiod | ? - cirka 1956                      |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                           |
| Tillsyn           | Kommunen                            |
| Kontrollprogram   | Saknas                              |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder krävs ej       |

## 18. GÄLLSTAD-LUNDBY, GAMLA BARKTIPPEN

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Gällstad 1:30                                                                                |
| Ek. kartan nr     | 08535                                                                                        |
| Huvudman          | Gällstad-Lundby Trä- och Snickeri AB                                                         |
| Avfallsslag       | Industriavfall, huvudsaligen bark                                                            |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1950 - 1967                                                                            |
| Miljöpåverkan     | Viss påverkan av fenoler på yt- och grundvatten befaras. Upplaget ligger intill Fettjestadån |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                     |
| Kontrollprogram   | Kontrollprogrammet för sågen bör kompletteras med provtagning vid tippen                     |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare provtagning skall göras i samband med den miljötillsyn som sker vid sågen        |



## 19. DRÄTTINGE, BARKTIPPEN




|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Fastighet         | Drättinge 1:15                       |
| Ek. kartan nr     | 08535                                |
| Huvudman          | Gällstad-Lundby Trä- och Snickeri AB |
| Avfallsslag       | Industriavfall, huvudsakligen bark   |
| Verksamhetsperiod | 1973 - 1983                          |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                            |
| Tillstånd         | Kommunen                             |
| Kontrollprogram   | Saknas                               |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder krävs ej        |

## 20. KRÅNGESTAD

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Krångestad 5:2                                                          |
| Ek. kartan nr     | 08525                                                                   |
| Huvudman          | Linköpings kommun (fd Södra Valkebo kommun)                             |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                                                          |
| Verksamhetsperiod | ? - 1970                                                                |
| Miljöpåverkan     | En mindre påverkan av ytvattnet befarades men har ej kunnat konstateras |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                  |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder bedöms för närvarande ej nödvändiga                |

## 21. KYRKMARKEN

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Fastighet         | Kyrkmarken 1:1                              |
| Ek. kartan nr     | 08525                                       |
| Huvudman          | Linköpings kommun (fd Södra Valkebo kommun) |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                              |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1963 - 1969                           |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                   |
| Tillsyn           | Kommunen                                    |
| Kontrollprogram   | Saknas                                      |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder krävs ej               |



## 22. BROKIND

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Brokinds gård 1:44                                     |
| Ek. kartan nr     | 08518                                                  |
| Huvudman          | Linköpings kommun och Greve Falkenberg                 |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                                         |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1950 - cirka 1971                                |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                              |
| Tillstånd         | Kommunen                                               |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                 |
| Åtgärdsbehov      | Tippen behöver städas och täckas med jord eller dylikt |


## 23. BESTORP

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Fastighet         | Bestorp 7:1                           |
| Ek. kartan nr     | 08519                                 |
| Huvudman          | Linköpings kommun (fd Vårdnäs kommun) |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                        |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1960 - 1967                     |
| Miljöpåverkan     | Området intressant för bebyggelse     |
| Tillsyn           | Kommunen                              |
| Kontrollprogram   | Saknas                                |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder krävs ej         |

## 24. ULRIKA

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Fastighet         | Ulrika 1:23                                 |
| Ek. kartan nr     | 07585                                       |
| Huvudman          | Linköpings kommun (fd Södra Valkebo kommun) |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall                |
| Verksamhetsperiod | 1942 - 1973                                 |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                   |
| Tillsyn           | Kommunen                                    |
| Kontrollprogram   | Saknas                                      |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder krävs ej               |

# AVFALLSUPPLAG I MJÖLBY KOMMUN



▲ AVFALLSUPPLAG

0 5 10km




## MJÖLBY

I karteringen redovisades nio avfallsupplag. Alla utom en har klassats i grupp 4. Den återstående, Bockarpstippen har hänförs till grupp 2.

Även Bockarpstippen håller nu på att avslutas och kommunen har upprättat ett kontrollprogram för verksamheten.

### Avfallsupplag i kommunen

- 1 Vid Galgbacken, Skänninge
- 2 Vid Åboholm, Skänninge
- 3 Vid Väderkvarnsbacken, Skänninge
- 4 Tivoliängen, Skänninge
- 5 Surbo
- 6 Bockarp
- 7 Vid Stora Ljunga
- 8 Vifolkas kommun soptipp
- 9 Braxstad





## 1. VID GALGBACKEN, SKÄNNINGE




|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 23, Skänninge         |
| Ek. kartan nr     | 08551                          |
| Huvudman          | Mjölby kommun                  |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                 |
| Verksamhetsperiod | ? - 1960                       |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                      |
| Tillsyn           | Kommunen                       |
| Kontrollprogram   | Saknas                         |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder behövs ej |

## 2. VID ÅBOHOLM, SKÄNNINGE

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 88 m fl, Skänninge    |
| Ek. kartan nr     | 08551                          |
| Huvudman          | Mjölby kommun                  |
| Avfallsslag       | Schaktmassor                   |
| Verksamhetsperiod | ? - 1965                       |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                      |
| Tillsyn           | Kommunen                       |
| Kontrollprogram   | Saknas                         |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder behövs ej |

## 3. VID VÄDERKVARNSBACKEN, SKÄNNINGE

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 49, Skänninge         |
| Ek. kartan nr     | 08541                          |
| Huvudman          | Mjölby kommun                  |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                 |
| Verksamhetsperiod | ? - 1960                       |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                      |
| Tillstånd         | Kommunen                       |
| Kontrollprogram   | Saknas                         |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder behövs ej |



## 4. TIVOLIÄNGEN, SKÄNNINGE




|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 430, Skänninge                                                      |
| Ek. kartan nr     | 05841                                                                        |
| Huvudman          | Mjölby kommun                                                                |
| Avfallsslag       | a) trädgårdsavfall, b) hushållsavfall,<br>c) schaktmassor och industriavfall |
| Verksamhetsperiod | ? - 1970                                                                     |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                    |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                     |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                       |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder behövs ej                                               |

## 5. SURBO

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Fastighet         | Vallsberg 9:3, Väderstad       |
| Ek. kartan nr     | 08439                          |
| Huvudman          | Mjölby kommun                  |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                 |
| Verksamhetsperiod | ? - cirka 1970                 |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                      |
| Tillsyn           | Kommunen                       |
| Kontrollprogram   | Saknas                         |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder behövs ej |

## 6. BOCKARP

|                   |                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 715, 1173, 1205, 1206, 1207 och<br>1600, Mjölby                                                                                   |
| Ek. kartan nr     | 08532                                                                                                                                      |
| Huvudman          | Mjölby kommun                                                                                                                              |
| Avfallsslag       | Hushålls-, industri- och miljöfarligt<br>avfall                                                                                            |
| Verksamhetsperiod | ? - 1986, därefter deponeras enbart rena<br>schaktmassor                                                                                   |
| Miljöpåverkan     | Grundvattenpåverkan kan befaras                                                                                                            |
| Tillsyn           | Länsstyrelsens beslut 1986-05-07                                                                                                           |
| Kontrollprogram   | 1988-06-30                                                                                                                                 |
| Åtgärdsbehov      | Som ett led i avslutningsarbetet lägger<br>kommunen upp endast rena sten- och jord-<br>massor. Se även länsstyrelsens beslut<br>1987-01-23 |



## 7. VID STORA LJUNGA

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Fastighet         | Ljungsör 1:1 och 1:2                  |
| Ek. kartan nr     | 08543                                 |
| Huvudman          | ?                                     |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall          |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1940 - 1968                     |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                             |
| Tillsyn           | Kommunen                              |
| Kontrollprogram   | Saknas                                |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder är ej nödvändiga |


## 8. VIFOLKAS KOMMUN SOPTIPP

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Fastighet         | Braxstad 5:1, Ö Tollstad              |
| Ek. kartan nr     | 08534                                 |
| Huvudman          | Mjölby kommun                         |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall          |
| Verksamhetsperiod | ? - 1970                              |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                             |
| Tillsyn           | Kommunen                              |
| Kontrollprogram   | Saknas                                |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder är ej nödvändiga |

## 9. BRAXSTAD

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Fastighet         | Uljeberg 7:1, Braxstad 5:1            |
| Ek. kartan nr     | 08534                                 |
| Huvudman          | ?                                     |
| Avfallsslag       | Bark                                  |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1966 - cirka 1968               |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                             |
| Tillstånd         | Kommunen                              |
| Kontrollprogram   | Saknas                                |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder är ej nödvändiga |

# AVFALLSUPPLAG I MOTALA KOMMUN






## MOTALA

För Motala kommun finns 16 avfallsupplag redovisade.  
Kommunens pågående avfallstipp, Tuddarp, har klassats i grupp 1. I övrigt har ett upplag hänförts till grupp 2, tre till grupp 3 och elva till grupp 4.

### Avfallsupplag i kommunen

- 1 Brunnsvik
- 2 Borensberg A
- 3 Borensberg B
- 4 Degerön
- 5 Fågelsta
- 6 Godegård
- 7 Karlsby
- 8 Klockrike
- 9 Nykvarn
- 10 Lönsås
- 11 Stökabygget, Tjällmo
- 12 Eluxgropen
- 13 Bromma
- 14 Slaggbacken, Motala verkstad
- 15 Nya slaggtippen
- 16 Tuddarp

? 146 Borensberg, Motala Verkstad





## 1. BRUNNSVIK




|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 242                           |
| Ek. kartan nr     | 08580                                  |
| Huvudman          | Motala kommun                          |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall           |
| Verksamhetsperiod | 1948 - 1959                            |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                              |
| Tillsyn           | Kommunen                               |
| Kontrollprogram   | Saknas                                 |
| Åtgärdsbehov      | Området är idag park med bl a lekplats |

## 2. BORENSBERG A

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Fastighet         | Kungs Norrby 1:89                          |
| Ek. kartan nr     | 08583                                      |
| Huvudman          | Motala kommun                              |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall               |
| Verksamhetsperiod | 1969 - 1970                                |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                  |
| Tillsyn           | Kommunen                                   |
| Kontrollprogram   | Saknas                                     |
| Åtgärdsbehov      | Avfallsupplaget är städat men ej övertäckt |

3. BORENSBERG B, *VÄSTANÄ*

|                   |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Kungs Norrby 1:89                                                                                                                                                                                 |
| Ek. kartan nr     | 08583, 84                                                                                                                                                                                         |
| Huvudman          | Motala kommun                                                                                                                                                                                     |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall                                                                                                                                                                      |
| Verksamhetsperiod | 1960 - pågår (industriavfall tippas av Zanda AB och Brangells Betongindustri)                                                                                                                     |
| Miljöpåverkan     | Möjlig                                                                                                                                                                                            |
| Tillsyn           | <i>Länsstyrelsen Kommunen</i>                                                                                                                                                                     |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                                                                                            |
| Åtgärdsbehov      | Behovet av kompletterande råd vad gäller nuvarande verksamhet diskuteras (länsstyrelsens beslut 1986-03-25). Se även "utredning om tippning" utförd vid stadsarkitektkontoret i Motala 1988-02-23 |



## 4. DEGERÖN




|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Fastighet         | Ånshult 1:1                  |
| Ek. kartan nr     | 09512                        |
| Huvudman          | Motala kommun                |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall               |
| Verksamhetsperiod | ? - 1960-talet               |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                    |
| Tillsyn           | Kommunen                     |
| Kontrollprogram   | Saknas                       |
| Åtgärdsbehov      | Tippen är täckt och avslutad |

## 5. FÅGELSTA

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Fastighet         | Eriksberg 1:18               |
| Ek. kartan nr     | 08561                        |
| Huvudman          | Motala kommun                |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall               |
| Verksamhetsperiod | ? - 1973                     |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                    |
| Tillsyn           | Kommunen                     |
| Kontrollprogram   | Saknas                       |
| Åtgärdsbehov      | Tippen är täckt och avslutad |

## X 6. GODEGÅRD

|                   |                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Hässle 1:1                                                                                    |
| Ek. kartan nr     | 09532, 22                                                                                     |
| Huvudman          | Motala kommun                                                                                 |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall, okontrollerad tippning<br>har förekommit                                      |
| Verksamhetsperiod | 1962 - 1973 (se ovan)                                                                         |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                     |
| Tillstånd         | Kommunen                                                                                      |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                        |
| Åtgärdsbehov      | Tippen är väl täckt men p g a den otill-<br>låtna tippningen krävs kompletterande<br>städning |



## 7. KARLSBY




|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Fastighet         | Karlsby 3:99                             |
| Ek. kartan nr     | 09502                                    |
| Huvudman          | Motala kommun                            |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                           |
| Verksamhetsperiod | ? - 1972                                 |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                |
| Tillsyn           | Kommunen                                 |
| Kontrollprogram   | Saknas                                   |
| Åtgärdsbehov      | Upplaget är täckt och bevuxet med lövsly |

## 8. KLOCKRIKE

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Hannorp 3:4                                                   |
| Ek. kartan nr     | 08574, 64                                                     |
| Huvudman          | Motala kommun                                                 |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                                                |
| Verksamhetsperiod | ? - 1972                                                      |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                     |
| Tillsyn           | Kommunen                                                      |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                        |
| Åtgärdsbehov      | Upplaget är övertäckt med jordmassor och är numera odlad mark |

## 9. NYKYRKA

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Blommedal 1:4                                                               |
| Ek. kartan nr     | 08590                                                                       |
| Huvudman          | Motala kommun                                                               |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                                                              |
| Verksamhetsperiod | ? - 1972                                                                    |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                   |
| Tillstånd         | Kommunen                                                                    |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                      |
| Åtgärdsbehov      | Tippen är väl täckt och numera bevuxen med lövskog. Inget synligt lakvatten |



## 10. LÖNSÅS




|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Lönsås 1:1                                                    |
| Ek. kartan nr     | 08573                                                         |
| Huvudman          | Motala kommun                                                 |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                                                |
| Verksamhetsperiod | ? - 1972                                                      |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig (tippen ligger i ett fd grus-<br>tag)               |
| Tillsyn           | Kommunen                                                      |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                        |
| Åtgärdsbehov      | Området är täckt med jordmassor och<br>planterat med barrskog |

## 11. STÖKABYGGET, TJÄLLMO

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Fastighet         | Kopparfallet 1:1      |
| Ek. kartan nr     | 09524                 |
| Huvudman          | Motala kommun         |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall        |
| Verksamhetsperiod | ? - 1974              |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig             |
| Tillsyn           | Kommunen              |
| Kontrollprogram   | Saknas                |
| Åtgärdsbehov      | Upplaget är väl täckt |

## 12. ELUXGROPEN

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 2419 och 4486                                         |
| Ek. kartan nr     | 08581                                                          |
| Huvudman          | Electrolux AB                                                  |
| Avfallsslag       | Schakt- och rivningsmassor och en mindre<br>del industriavfall |
| Verksamhetsperiod | ? - 1970                                                       |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                      |
| Tillstånd         | Kommunen                                                       |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                         |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder bedöms ej krävas                          |





## 13. BROMMA

|                   |                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 864                                                                                                        |
| Ek kartan nr      | 08580                                                                                                               |
| Huvudman          | Luxor                                                                                                               |
| Avfallsslag       | Industriavfall                                                                                                      |
| Verksamhetsperiod | ? - avslutad                                                                                                        |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig, prov har tagits (april 1984) men inga anmärkningsvärda halter av fenol, koppar eller krom kunde påvisas. |
| Tillsyn           | ?                                                                                                                   |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                              |
| Åtgärdsbehov      | Upplaget är väl täckt med jordmassor                                                                                |


## 14. SLAGGBACKEN, MOTALA VERKSTAD

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 2560                                                                                |
| Ek. kartan nr     | 08581                                                                                        |
| Huvudman          | Motala kommun                                                                                |
| Avfallsslag       | Industriavfall                                                                               |
| Verksamhetsperiod | ? - 1974                                                                                     |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                    |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                     |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                       |
| Åtgärdsbehov      | Upplaget har använts för återvinning av järn omkring år 1974. Nu är det väl täckt och städad |

## 14b BORENSHULT, MOTALA VERKSTAD

## 15. NYA SLAGGTIPPEN

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 1983                      |
| Ek. kartan nr     | 08581                              |
| Huvudman          | Motala Verkstad                    |
| Avfallsslag       | Industriavfall                     |
| Verksamhetsperiod | ? - avslutad                       |
| Miljöpåverkan     | Området intressant för bebyggelse. |
| Tillstånd         | Kommunen                           |
| Kontrollprogram   | Saknas                             |
| Åtgärdsbehov      | Upplaget måste städas upp          |




## 16. TUDDARP

|                   |                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Tuddarp 1:1, 2:1, 3:1, Ekhaga 1:1 och Södra Freberga 6:1                                                            |
| Ek. kartan nr     | 08571                                                                                                               |
| Huvudman          | Motala kommun                                                                                                       |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall                                                                                        |
| Verksamhetsperiod | - pågår                                                                                                             |
| Miljöpåverkan     | Lakvattnet behandlas i kommunens reningsverk                                                                        |
| Tillsyn           | Beslut av koncessionsnämnden för miljöskydd 1974-06-27. Länsstyrelsens beslut 1981-02-19, 1986-10-03 och 1988-04-13 |
| Kontrollprogram   | Länsstyrelsens beslut 1986-04-14                                                                                    |
| Åtgärdsbehov      | Se ovanstående beslut                                                                                               |

# AVFALLSUPPLAG I NORRKÖPINGS KOMMUN

▲ AVFALLSUPPLAG



## NORRKÖPING




I inventeringen över avfallsupplagen i Norrköpings kommun finns 39 objekt redovisade. Av dessa klassas här endast kommunens pågående avfallsupplag, Häradsudden, i grupp 1. Nio upplag har hänförs till grupp 2, tolv till grupp 3 och de resterande 17 till grupp 4.

Kommunen hade i sin ursprungliga inventering också redovisat träimpregneringsanläggningen i Böksjön (norr om Krokek). Denna anläggning är inte med i den här redovisningen, men är i stället upptagen i länsstyrelsens sammanställning över träimpregnerings- och doppningsanläggningar, 1987-09-17.

För vidare information hänvisas till en rapport från miljö- och hälsoskyddskontoret. "Uppföljning av inventering av äldre tippor i Norrköpings kommun, vattenprovtagning och analys", 1988-08-15.

### Avfallsupplag i kommunen

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1 Göstad                  | 31 Kvarsebo           |
| 2 Vånga                   | 32 Dagsberg           |
| 3 Nyäng, Alhagen          | 33 Tåby               |
| 4 Hyttmossen, Alhagen     | 34 Kuddby, Örninge    |
| 5 Ask                     | 35 Skenäs             |
| 6 Brink, Kimstad          | 36 Östra Husby        |
| 7 Tångestad               | 37 Södermem, Östra Ny |
| 8 Melby gårde             | 38 Jonsberg           |
| 9 Skävid                  | 39 Arkösund           |
| 10 Häradsudden            |                       |
| 11 Herrebro               |                       |
| 12 Markgärdet             |                       |
| 13 Evalund                |                       |
| 14 Ensjön                 |                       |
| 15 Kråkviken              |                       |
| 16 Borgs tegelbruk        |                       |
| 17 Fiskeby bruk           |                       |
| 18 Slottshagen            |                       |
| 19 Herstaberg             |                       |
| 20 Ingelsta               |                       |
| 21 Skärlöta               |                       |
| 22 Braviken               |                       |
| 23 Åbytippen              |                       |
| 24 Nylund                 |                       |
| 25 Kvarntorp              |                       |
| 26 Luvebo                 |                       |
| 27 Tranmossen, Simonstorp |                       |
| 28 Kolmården              |                       |
| 29 Eketorp                |                       |
| 30 Örsta                  |                       |



## 1. GÖSTAD

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Göstad 1:4                                                        |
| Ek. kartan nr     | 08690                                                             |
| Huvudman          | Norrköpings kommun (fd Skärblacka kommun)                         |
|                   | Avfallsslag Industriavfall,                                       |
|                   | främst schakt- och bygg- avfall                                   |
| Verksamhetsperiod | 1969 - 1971                                                       |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                         |
| Tillsyn           | Kommunen                                                          |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                            |
| Åtgärdsbehov      | Tippområdet bör täckas helt för att förhindra vidare nedskräpning |

## 2. VÅNGA

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Fastighet         | Vånga 1:4                        |
| Ek. kartan nr     | 08690                            |
| Huvudman          | Privat                           |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall och diverse skrot |
| Verksamhetsperiod | ? - 1960                         |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                        |
| Tillsyn           | Kommunen                         |
| Kontrollprogram   | Saknas                           |
| Åtgärdsbehov      | Städning och övertäckning behövs |

## 3. NYÄNG, ALHAGEN

|                   |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Sund 2:1                                                                                                        |
| Ek. kartan nr     | 08680,81                                                                                                        |
| Huvudman          | Norrköpings kommun (fd Skärblacka kommun)                                                                       |
|                   | Avfallsslag Hushålls- och                                                                                       |
|                   | industriavfall, även latrin och                                                                                 |
|                   | rivningsavfall                                                                                                  |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1930 - 1971. Används tidvis som                                                                           |
|                   | timmerupplag av Skärblacka bruk.                                                                                |
| Miljöpåverkan     | Tunnor med okänt innehåll befaras ha                                                                            |
|                   | lagts på tippen. Vattenanalyser tagna av                                                                        |
|                   | kommunen visar på läckage från tippen                                                                           |
| Tillstånd         | Kommunen                                                                                                        |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                          |
| Åtgärdsbehov      | Kommunen avser att fortsätta provtagning-<br>en för att kunna avgöra om ytterligare<br>åtgärder på tippen krävs |





## 4. HYTTMOSSEN, ALHAGEN




|                   |                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Sund 2:1                                                                                                                           |
| Ek. kartan nr     | 08681                                                                                                                              |
| Huvudman          | <del>Fiskeby Bruk AB</del> <i>Skärbladen bruk</i>                                                                                  |
| Avfallsslag       | Industriavfall, t ex bark, slam, aska och schaktmassor                                                                             |
| Verksamhetsperiod | 1940 - pågår                                                                                                                       |
| Miljöpåverkan     | Möjligen luktolägenhet för närliggande bostäder                                                                                    |
| Tillsyn           | Länsstyrelsen                                                                                                                      |
| Kontrollprogram   | Dispensbeslut från länsstyrelsen 1980-10-15. Skötselinstruktion 1981-11-06                                                         |
| Åtgärdsbehov      | Lakvattnet pumpas, tillsammans med brukets avloppsvatten, till en luftad damm för rening. Grundvattenprovtagning sker regelbundet. |

## 5. ASK

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Ask 5:1                                                                                    |
| Ek. kartan nr     | 08681                                                                                      |
| Huvudman          | Norrköpings kommun (fd Norsholms kommun)                                                   |
| Avfallsslag       | Hushålls- och något industriavfall                                                         |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1950 - 1960                                                                          |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                  |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                   |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                     |
| Åtgärdsbehov      | Tippen är täckt och iordningställd. Avvattnings sker norrut via en bäck mot Hagnerydviken. |

## 6. BRINK KIMSTAD

|                   |                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Lövstad 2:7                                                                                                                                                       |
| Ek. kartan nr     | 08682                                                                                                                                                             |
| Huvudman          | Kurt och Lennart Larsson                                                                                                                                          |
| Avfallsslag       | Schaktmassor och lite hushållsavfall                                                                                                                              |
| Verksamhetsperiod | 1965 - pågår (schaktmassor och livsmedelsavfall)                                                                                                                  |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig. Kommunen har tagit vattenprov men inget anmärkningsvärt har konstaterats                                                                               |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                                                          |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                                                            |
| Åtgärdsbehov      | Bör eventuellt prövas enligt miljöskyddslagen. Risk för framtida deponering, av bl a matavfall (Bröderna Larsson). Låsbar bom finns uppsatt men står oftast öppen |



## 7. TÅNGESTAD




|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Fastighet         | Tångestad 8:1                                      |
| Ek. kartan nr     | 08671                                              |
| Huvudman          | Norrköpings kommun (fd Kimstad kommun)             |
| Avfallsslag       | Hushålls- och något industriavfall                 |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1940 - cirka 1954                            |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                          |
| Tillsyn           | Kommunen                                           |
| Kontrollprogram   | Saknas                                             |
| Åtgärdsbehov      | Tippen är avslutad och området brukas som åkermark |

## 8. MELBY GÄRDE

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Fastighet         | Landsjö 2:1                               |
| Ek. kartan nr     | 08672                                     |
| Huvudman          | Norrköpings kommun (fd Skärblacka kommun) |
| Avfallsslag       | Hushålls- och något industriavfall        |
| Verksamhetsperiod | 1962 - 1966                               |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                 |
| Tillsyn           | Kommunen                                  |
| Kontrollprogram   | Saknas                                    |
| Åtgärdsbehov      | Tippen är avslutad                        |

## 9. SKÄVID

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Fastighet         | Skävid 4:1                                |
| Ek. kartan nr     | 08662                                     |
| Huvudman          | Norrköpings kommun (fd Skärblacka kommun) |
| Avfallsslag       | Blandat avfall, mest hushållssopor        |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1950 - 1971                         |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                 |
| Tillsyn           | Kommunen                                  |
| Kontrollprogram   | Saknas                                    |
| Åtgärdsbehov      | Området bör snyggas till                  |



## 10. HÄRADSUDDEN

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 6619A                                       |
| Ek. kartan nr     | 08673, 83                                            |
| Huvudman          | Norrköpings kommun                                   |
| Avfallsslag       | Ikke brännbart avfall, avloppsslam                   |
| Verksamhetsperiod | 1977 - pågår                                         |
| Miljöpåverkan     | Lakvattnet behandlas i Slottshagens reningsverk      |
| Tillsyn           | Länsstyrelsen, koncessionsnämndens beslut 1974-10-31 |
| Kontrollprogram   | Länsstyrelsens beslut 1987-03-17                     |
| Åtgärdsbehov      | Se ovanstående beslut                                |

## 11. HERREBRO

|                   |                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Herrebrokärret, stadsäga 6318                                                                                                                                                |
| Ek. kartan nr     | 08683                                                                                                                                                                        |
| Huvudman          | Norrköpings kommun                                                                                                                                                           |
| Avfallsslag       | Hushålls-, industr- och miljöfarligt avfall                                                                                                                                  |
| Verksamhetsperiod | 1957 - 1967                                                                                                                                                                  |
| Miljöpåverkan     | Metallhydroxidslam har tippats på 70-talet. Lakvattnet pumpas till Slottshagens reningsverk i Norrköping                                                                     |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                                                                     |
| Kontrollprogram   | Fastställs av länsstyrelsen under 1989                                                                                                                                       |
| Åtgärdsbehov      | Huvudmannen har, 1987-08-20, åtagit sig att upprätta ett kontrollprogram. En plan över området och dikessystemet samt de analyser som hittills utförts skall också redovisas |

## 12. MARKGÄRDET

|                   |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Markgärdet, stadsäga 4941                                                                                                                                                                                |
| Ek. kartan nr     | 08674                                                                                                                                                                                                    |
| Huvudman          | Privat, Alltransport - LBC, Norrköping                                                                                                                                                                   |
| Avfallsslag       | Industriavfall; bl a schaktmassor, byggnadsmaterial, färgrester, kylskåp och spisar                                                                                                                      |
| Verksamhetsperiod | 1978 - 1984                                                                                                                                                                                              |
| Miljöpåverkan     | Provtagning som utförts av kommunen, tyder på ett visst läckage från tippen. Avrinning sker, via ett dike, till Ensjön men vattenföringen i diket är så låg att endast obetydliga mängder torde nå sjön. |
| Tillsyn           | Länsstyrelsens beslut 1987-04-02, tillstånd till tippverksamheten utfärdat av länsstyrelsen i yttrande 1972-12-15                                                                                        |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                                                                                                   |
| Åtgärdsbehov      | Tippen behöver täckas bättre. Därefter besås med gräs och planteras med träd enligt länsstyrelsens beslut 1987-04-02                                                                                     |



## 13. EVALUND




|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Markgärdet, stadsäga 4953B                                |
| Ek. kartan nr     | 08674                                                     |
| Huvudman          | Privat                                                    |
| Avfallsslag       | Industriavfall, mest byggnadsmaterial                     |
| Verksamhetsperiod | 1979 - pågår                                              |
| Miljöpåverkan     | Avrinning via ett dike till Ensjön                        |
| Tillsyn           | Kommunen. Tillståndsbeslut från länsstyrelsen 1980-01-14. |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                    |
| Åtgärdsbehov      | Tippningen bör upphöra och upplaget ställas i ordning     |

## 14. ENSJÖN

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Fastighet         | Ensjön, stadsäga 4777              |
| Ek. kartan nr     | 08684                              |
| Huvudman          | Norrköpings kommun                 |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                     |
| Verksamhetsperiod | ? - 1944                           |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                          |
| Tillsyn           | Kommunen                           |
| Kontrollprogram   | Saknas                             |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder ej nödvändiga |

## 15. KRÅKVILAN

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Sylten, stadsäga 7004                                                         |
| Ek. kartan nr     | 08694                                                                         |
| Huvudman          | Norrköpings kommun                                                            |
| Avfallsslag       | Främst hushållsavfall men även bilskrot, oljerester, schakt- och muddermassor |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1945 - 1950                                                             |
| Miljöpåverkan     | Området intressant för bebyggelse                                             |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                      |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                        |
| Åtgärdsbehov      | Området behöver snyggas till och tippen täckas.                               |





## 16. BORGS TEGELBRUK




|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Borg, stadsäga 6246                                                                        |
| Ek. kartan nr     | 08693                                                                                      |
| Huvudman          | Norrköpings kommun                                                                         |
| Avfallsslag       | Hushålls-, industri- och miljöfarligt avfall. Tippen har oljesanerats.                     |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1953 - 1957                                                                          |
| Miljöpåverkan     | Avvattnings sker till Motala Ström                                                         |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                   |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                     |
| Åtgärdsbehov      | Provtagning har skett, något förhöjda konduktivitetvärden. Området håller på att bebyggas. |

## 17. FISKEBY BRUK

|                   |                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Fiskeby, stadsäga 2050 och 2085                                                                                               |
| Ek. kartan nr     | 08693                                                                                                                         |
| Huvudman          | Fiskeby Bruk                                                                                                                  |
| Avfallsslag       | Industriavfall. Utskottspapper har bränts. Dessutom tippades rejekt från sileri, bräder, sliprar, bildäck, lysrör, balkar etc |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1940 - 1979                                                                                                             |
| Miljöpåverkan     | Lakvattnet går ut i Motala Ström                                                                                              |
| Tillsyn           | <del>Kommunen</del> <sup>LS</sup>                                                                                             |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                        |
| Åtgärdsbehov      | Städning och övertäckning behövs                                                                                              |

## 18. SLOTTSHAGEN

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Slottshagen, stadsäga 2378                                                              |
| Ek. kartan nr     | 08694                                                                                   |
| Huvudman          | Norrköpings kommun                                                                      |
| Avfallsslag       | Rivningsmaterial, schaktmassor, hushålls-avfall och olja (oljesanerat under 1960-talet) |
| Verksamhetsperiod | 1960 - 1975                                                                             |
| Miljöpåverkan     | Påverkan på Bråviken befaras                                                            |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                  |
| Åtgärdsbehov      | Uppstädning och övertäckning krävs                                                      |



## 19. HERSTABERG




|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Fastighet         | Herstaberg 9:1                      |
| Ek. kartan nr     | 09604                               |
| Huvudman          | Okänd                               |
| Avfallsslag       | Schaktmassor som tippats "illegalt" |
| Verksamhetsperiod | 1968 - 1980                         |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                           |
| Tillsyn           | Kommunen                            |
| Kontrollprogram   | Saknas                              |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder krävs ej       |

## 20. INGELSTA

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Fastighet         | Ingelsta, stadsäga 1673               |
| Ek. kartan nr     | 08694                                 |
| Huvudman          | Norrköpings kommun                    |
| Avfallsslag       | Byggnadsavfall, schaktmassor          |
| Verksamhetsperiod | ? - 1944                              |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                             |
| Tillsyn           | Kommunen                              |
| Kontrollprogram   | Saknas                                |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder är ej nödvändiga |

## 21. SKÄRLÖTA

|                   |                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Ringebytorp 1:3                                                                                                                       |
| Ek. kartan nr     | 09603                                                                                                                                 |
| Huvudman          | Norrköpings kommun (fd Kvillinge kommun)                                                                                              |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall samt olja och drivmedel.<br>Råttgift lades ut för att bekämpa råttorna.                                                |
| Verksamhetsperiod | ? - officiellt 1952. Tippning fortsatte dock långt senare.                                                                            |
| Miljöpåverkan     | Befaras. Området eventuellt intressant för bebyggelse. I de vattenprover som kommunen tagit 1985-86 kan några föroreningar ej påvisas |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                              |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                                |
| Åtgärdsbehov      | Området är välstädat. Låst bom finns uppsatt                                                                                          |



## 22. BRAVIKEN




|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Krusenhov 2:2                                                        |
| Ek. kartan nr     | 09705                                                                |
| Huvudman          | Holmens Bruk AB                                                      |
| Avfallsslag       | Industriavfall, bark, slam från reningsanläggningen, slagg och aska. |
| Verksamhetsperiod | 1976 - pågår                                                         |
| Miljöpåverkan     | Lakvattnet behandlas internt på industrin                            |
| Tillsyn           | Länsstyrelsen, tillstånd enligt koncessionsbeslut 1976-04-30.        |
| Kontrollprogram   | Länsstyrelsens beslut 1987-02-13                                     |
| Åtgärdsbehov      | Se ovanstående beslut.                                               |

## 23. ÅBYTIPPEN

|                   |                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Björnviken 2:1 och Kuddby 2:13                                                                                              |
| Ek. kartan nr     | 09604                                                                                                                       |
| Huvudman          | Norrköpings kommun (fd Kvillinge kommun)                                                                                    |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall. Kommunen använder fortfarande området för upplag av ris m m. Riset bränns eller fraktas bort. |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1950 - 1971 (se ovan)                                                                                                 |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig. Avvattning sker via Torshagsån till Bråviken                                                                     |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                    |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                      |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder är ej nödvändiga                                                                                       |

## 24. NYLUND

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Nylund 2:1                                                        |
| Ek. kartan nr     | 09614                                                             |
| Huvudman          | Privat                                                            |
| Avfallsslag       | Schaktmassor och rivningsavfall                                   |
| Verksamhetsperiod | 1975 - 1980                                                       |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                         |
| Tillsyn           | Kommunen                                                          |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                            |
| Åtgärdsbehov      | Tippområdet är täckt och iordningställt, lite skräpigt i kanterna |



## 25. KVARNTORP




|                   |                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Kvarntorp 1:1                                                                                         |
| Ek. kartan nr     | 09614                                                                                                 |
| Huvudman          | Norrköpings kommun (fd Kvillinge kommun)                                                              |
| Avfallsslag       | Schaktmassor                                                                                          |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1967 - cirka 1977                                                                               |
| Miljöpåverkan     | I nedre delen av tippen finns ett kärr med brunt trögflytande vatten. Avvattnings till Nedre Glottern |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                              |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                |
| Åtgärdsbehov      | Området måste städas och täckas                                                                       |

## 26. LUBEBO

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Fastighet         | Luvebo 2:1                               |
| Ek. kartan nr     | 09624                                    |
| Huvudman          | Norrköpings kommun (fd Kvillinge kommun) |
| Avfallsslag       | Schaktmassor, ris och byggnadsavfall     |
| Verksamhetsperiod | 1971 - 1981                              |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                |
| Tillsyn           | Kommunen                                 |
| Kontrollprogram   | Saknas                                   |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder krävs ej            |

## 27. TRANMOSSEN, SIMONSTORP

|                   |                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Tranmossen 1:1                                                                                          |
| Ek. kartan nr     | 09633, 34                                                                                               |
| Huvudman          | Norrköpings kommun (fd Kvillinge kommun)                                                                |
| Avfallsslag       | Mest schaktmassor men även grövre hushållsavfall                                                        |
| Verksamhetsperiod | Början av 1950-talet - 1971. Olovlig tippning förekom även efter 1971                                   |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig. Kommunen har tagit vattenprover 1985-87. Dessa visar inga anmärkningsvärda föroreningshalter |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                  |
| Åtgärdsbehov      | I huvudsak städat. Bom finns uppsatt                                                                    |





## 28. KOLMÅRDEN




|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Fastighet         | Kolmården 1:6                             |
| Ek. kartan nr     | 09616                                     |
| Huvudman          | Norrköpings kommun (fd Kolmårdens kommun) |
| Avfallsslag       | Byggnadsmaterial och hushållsavfall       |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1960 - cirka 1971                   |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                 |
| Tillsyn           | Kommunen                                  |
| Kontrollprogram   | Saknas                                    |
| Åtgärdsbehov      | Tippen är iordningställd                  |

## 29. EKETORP

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Strömsfors 1:1                                               |
| Ek. kartan nr     | 09616                                                        |
| Huvudman          | Norrköpings kommun (fd Kvillinge kommun)                     |
| Avfallsslag       | Hushålls-, industri- och rivningsavfall<br>samt schaktmassor |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1940 - 1971                                            |
| Miljöpåverkan     | Området gränsar till en grustäkt                             |
| Tillsyn           | Kommunen                                                     |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                       |
| Åtgärdsbehov      | Tippen är iordningställd                                     |

## 30. ÖRSTA

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Kolmården 1:1                                         |
| Ek. kartan nr     | 09616                                                 |
| Huvudman          | Norrköpings kommun (fd Kolmårdens kommun)             |
| Avfallsslag       | Latrin och slam samt lite hushållsavfall<br>och ris   |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1965 - 1971. Ris läggs fortfarande<br>på tippen |
| Miljöpåverkan     | Grundvattenpåverkan befaras                           |
| Tillsyn           | Kommunen                                              |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                |
| Åtgärdsbehov      | Uppstädning och övertäckning krävs                    |



## 31. KVARSEBO




|                   |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Kolmården 1:1                                                                            |
| Ek. kartan nr     | 09609                                                                                    |
| Huvudman          | Norrköpings kommun (fd Kolmårdens kommun)                                                |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall, latrin och ris                                                           |
| Verksamhetsperiod | 1951 - 1971. Ris läggs fortfarande på tippen                                             |
| Miljöpåverkan     | Avvattnings via en bäck till Bråviken                                                    |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                 |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                   |
| Åtgärdsbehov      | Risk för fortsatt tippning. En vägbom bör sättas upp och tippen bör hållas under uppsikt |

## 32. DAGSBERG

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Fastighet         | Dagsberg 3:4                                |
| Ek. kartan nr     | 08695, 96                                   |
| Huvudman          | Norrköpings kommun (fd Vikbolandets kommun) |
| Avfallsslag       | Schaktmassor och trädgårdsavfall            |
| Verksamhetsperiod | 1962 - 1974                                 |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                   |
| Tillsyn           | Kommunen                                    |
| Kontrollprogram   | Saknas                                      |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder bedöms ej nödvändiga   |

## 33. TÅBY

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Fastighet         | Almstad 2:1                                        |
| Ek. kartan nr     | 08676                                              |
| Huvudman          | Norrköpings kommun (fd Västra Vikbolandets kommun) |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                                     |
| Verksamhetsperiod | ? - 1961                                           |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                          |
| Tillsyn           | Kommunen                                           |
| Kontrollprogram   | Saknas                                             |
| Åtgärdsbehov      | Området är iordningställt                          |



## 34. KUDDBY, ÖRMINGE




|                   |                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Örminge 1:4                                                                                                                                                       |
| Ek. kartan nr     | 08688                                                                                                                                                             |
| Huvudman          | Norrköpings kommun (fd Vikbolandets kommun)                                                                                                                       |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall och - på senare tid - byggnadsmaterial                                                                                                             |
| Verksamhetsperiod | 1964 - 1970, möjligen pågår okontrollerad tippning                                                                                                                |
| Miljöpåverkan     | Avvattnings via en bäck till Svensksundsviken. Tippen ligger på lättinfiltrerat material. Kommunen har tagit vattenprover. Inget anmärkningsvärt har konstaterats |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                                                          |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                                                            |
| Åtgärdsbehov      | Området är i behov av uppsnygning och täckning                                                                                                                    |

## 35. SKENÄS

|                   |                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Skenäs 1:1                                                                                                                                             |
| Ek. kartan nr     | 08709                                                                                                                                                  |
| Huvudman          | Norrköpings kommun (fd Vikbolandets kommun)                                                                                                            |
| Avfallsslag       | Hushållssopor och - på senare tid - bilvrak, möbler o d. Eventuellt finns också oljefat i tippen                                                       |
| Verksamhetsperiod | 1962 - 1969, okontrollerad tippning pågår                                                                                                              |
| Miljöpåverkan     | Avvattnings till Bråviken, oljeläckage befaras. Kommunen har tagit vattenprover. Dessa tyder på ett visst, om än inte oroväckande, läckage från tippen |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                                               |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                                                 |
| Åtgärdsbehov      | Oljeanalys i Bråviken. Stort behov av att tippen städas och att bom sätts upp                                                                          |

## 36. ÖSTRA HUSBY (A och B)

|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Prästgården 2:1                                                                           |
| Ek. kartan nr     | 08689                                                                                     |
| Huvudman          | Norrköpings kommun (fd Vikbolandets kommun)                                               |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall, latrin, byggnadsmaterial och oljor samt ospecificerat miljöfarligt avfall |
| Verksamhetsperiod | A: 1960 - 1968, B: 1968 - 1974                                                            |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig (mycket måttliga oljemängder)                                                   |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                  |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                    |
| Åtgärdsbehov      | Tippen är iordningställd                                                                  |



## 37. SÖDERMEM, ÖSTRA NY

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Smedby 2:5                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ek. kartan nr     | 08679                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Huvudman          | Norrköpings kommun (fd Östra Vikbolandets kommun)                                                                                                                                                                                                                               |
| Avfallsslag       | Främst byggnadsmaterial och bilskrot                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verksamhetsperiod | 1950 - 1983                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Miljöpåverkan     | Avvattning via Lyngsjöån till Dalmyrasjön<br>Miljöpåverkan kan inte uteslutas p g a<br>ovissa avvattningsförållanden och närbe-<br>lägna bostadshus. Kommunen har tagit pro-<br>ver i närliggande vattentäkter men något<br>läckage från tippen har man ej kunnat<br>konstatera |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare undersökningar bör utföras.                                                                                                                                                                                                                                         |


## 38. JONSBURG

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Fastighet         | Jonsburg 2:1                                      |
| Ek. kartan nr     | 08771                                             |
| Huvudman          | Norrköpings kommun (fd Östra Vikbolandets kommun) |
| Avfallsslag       | Byggnadsavfall och ev hushållssopor               |
| Verksamhetsperiod | 1962 - 1970                                       |
| Miljöpåverkan     | Avvattning till Jonsburgsviken                    |
| Tillsyn           | Kommunen                                          |
| Kontrollprogram   | Saknas                                            |
| Åtgärdsbehov      | Tippen är i stort behov av uppsnygning            |

## 39. ARKÖSUND

|                   |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Nordanskog 1:1                                                                                    |
| Ek. kartan nr     | 08772                                                                                             |
| Huvudman          | Norrköpings kommun (fd Östra Vikbolandets kommun)                                                 |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall, ospecificerat<br>miljöfarligt avfall samt spillolje- och<br>besprutningsmedelsfat |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1960 - 1967                                                                                 |
| Miljöpåverkan     | Avvattning till Lindösviken i Bråviken.<br>Tippen är liten                                        |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                          |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                            |
| Åtgärdsbehov      | Tippen är iordningställd                                                                          |

AVFALLSUPPLAG  
I SÖDERKÖPINGS KOMMUN








## SÖDERKÖPING

I Söderköping finns åtta stycken äldre avfallsupplag och dessutom kommunens nuvarande tipp Hjelmsborg. Detta pågående upplag har klassats i grupp 1. Av de övriga har tre hänförts till grupp 2, två till grupp 3 och tre till grupp 4.

### Avfallsupplag i kommunen

- 1 Östra Ryd
- 2 Brännburen, Västra Husby
- 3 Pettersburg I
- 4 Pettersburg II
- 5 Pettersburg III
- 6 Ekängen
- 7 Björkbrinken, Torönsborg
- 8 Stensätter, Södra Finnö
- 9 Hjelmsborg



## 1. ÖSTRA RYD

|                   |                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Prästgården 1:57                                                                                                             |
| Ek. kartan nr     | 08654                                                                                                                        |
| Huvudman          | Söderköpings kommun (fd Aspvedens kommun)                                                                                    |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                                                                                                               |
| Verksamhetsperiod | ? - ca 1952                                                                                                                  |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                                                    |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                     |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                       |
| Åtgärdsbehov      | Upplaget är övertäckt och bevuxet, utom i tippens framkant där en del plåtskrot och glas ligger öppet. Detta bör städas bort |

## 2. BRÄNNBUREN, VÄSTRA HUSBY

|                   |                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Hälla 5:2                                                                                                                   |
| Ek. kartan nr     | 08664                                                                                                                       |
| Huvudman          | Söderköpings kommun (fd Aspvedens kommun)                                                                                   |
| Avfallsslag       | Bränt avfall från sjukhus och hushåll                                                                                       |
| Verksamhetsperiod | cirka 1965 - 1977                                                                                                           |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                                                   |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                    |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                      |
| Åtgärdsbehov      | Allt avfall brändes och askan kördes till Norrköping. Något egentligt avfallsupplag är det alltså inte. Platsen är inhägnad |

## 3. PETTERSBERG I

|                   |                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 1                                                                                                                            |
| Ek. kartan nr     | 08675                                                                                                                                 |
| Huvudman          | Söderköpings kommun                                                                                                                   |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                                                                                                                        |
| Verksamhetsperiod | cirka 1930 - 1945                                                                                                                     |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                                                             |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                              |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                                |
| Åtgärdsbehov      | Området är inte tillräckligt övertäckt. Mycket emalj-, glas- och plåtskrot ligger öppet. Upplaget bör täckas. Området bevuxet med sly |



## 4. PETTERSBURG II




|                   |                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 1                                                                                                                                                          |
| Ek. kartan nr     | 08675, 76                                                                                                                                                           |
| Huvudman          | Söderköpings kommun                                                                                                                                                 |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall                                                                                                                                        |
| Verksamhetsperiod | cirka 1940 - 1967                                                                                                                                                   |
| Miljöpåverkan     | Ytvattenpåverkan befaras                                                                                                                                            |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                                                            |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                                                              |
| Åtgärdsbehov      | Upplaget täckt och bevuxet. Lakvattnet är dock starkt färgat, troligen av järn, och en oljefilm finns på ytan. Prov bör, genom kommunens försorg, tas på lakvattnet |

## 5. PETTERSBURG III

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 2                                                                  |
| Ek. kartan nr     | 08575, 76                                                                   |
| Huvudman          | Söderköpings kommun                                                         |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall                                                |
| Verksamhetsperiod | cirka 1940 -(cirka 1945) - ca 1952 ?                                        |
| Miljöpåverkan     | Påverkan på yt- och grundvattnet                                            |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                    |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                      |
| Åtgärdsbehov      | Konflikt med åkermark. Dräneringsvattnet bör provas genom kommunens försorg |

## 6. EKÄNGEN

|                   |                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Karlshov 1:14                                                                                                                   |
| Ek. kartan nr     | 08657                                                                                                                           |
| Huvudman          | Söderköpings kommun (fd Stegeborgs kommun)                                                                                      |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                                                                                                                  |
| Verksamhetsperiod | cirka 1960 - 1974                                                                                                               |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                                                       |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                        |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                          |
| Åtgärdsbehov      | Upplaget är övertäckt och bevuxet med gräs. Området nedanför tippen är något fuktigt. Ytterligare åtgärder bedöms ej nödvändiga |



## 7. BJÖRKBRINKEN, TORÖNSBORG

|                   |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Bostebo 5:1                                                                                                    |
| Ek. kartan nr     | 08730                                                                                                          |
| Huvudman          | Söderköpings kommun (fd Stegeborgs kommun)                                                                     |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                                                                                                 |
| Verksamhetsperiod | cirka 1968 - 1974                                                                                              |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                                      |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                       |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                         |
| Åtgärdsbehov      | Upplaget är övertäckt och bevuxet, enstaka järnskrot ligger synligt. Ytterligare åtgärder bedöms ej nödvändiga |


## 8. STENSÄTTER, SÖDRA FINNÖ

|                   |                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Dal 5:15                                                                                                                                              |
| Ek. kartan nr     | 08721                                                                                                                                                 |
| Huvudman          | Söderköpings kommun (fd Stegeborgs kommun)                                                                                                            |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                                                                                                                                        |
| Verksamhetsperiod | cirka 1969 - 1974                                                                                                                                     |
| Miljöpåverkan     | Grundvattenpåverkan befaras. 200-300 meter nerströms upplaget finns en vattentäkt. Prov har tagits på detta vatten men det befanns utan anmärkningar. |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                                              |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                                                |
| Åtgärdsbehov      | Upplaget är övertäckt och bevuxet. Det ligger på genomsläpplig grusmark. Ev föreligger konflikt med en grustäkt                                       |

## 9. HJELMSBORG

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Skattetorpet 1:1                                                    |
| Ek. kartan nr     | 08665                                                               |
| Huvudman          | Söderköpings kommun                                                 |
| Avfallsslag       | Icke brännbart avfall                                               |
| Verksamhetsperiod | - pågår                                                             |
| Miljöpåverkan     | Lakvattnet rinner orenat till vattendrag                            |
| Tillsyn           | Länsstyrelsen, tillstånd saknas                                     |
| Kontrollprogram   | Länsstyrelsens beslut 1984-06-08 och 1987-04-02                     |
| Åtgärdsbehov      | Länsstyrelsens tillsynsbeslut 1981-08-10, 1988-04-13 och 1988-05-30 |

**AVFALLSUPPLAG  
I VADSTENA KOMMUN**



▲ AVFALLSUPPLAG

0 5 10km






## VADSTENA

Av de tre avfallsupplag som kommunen redovisade i inventeringen bedöms ingen kräva ytterligare åtgärder.

Vadstena har numera inget eget avfallsupplag utan har avtal med Motala kommun om deponering på Tuddarpstippen.

### Avfallsupplag i kommunen

- 1 Kalkberget
- 2 Kronängen
- 3 Hagebyhöga



## 1. KALKBERGET

|                   |                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 343 samt Astern 6 och 7                                                                              |
| Ek. kartan nr     | 08560, 59                                                                                                     |
| Huvudman          | Vadstena kommun                                                                                               |
| Avfallsslag       | Hushålls-, industri- och miljöfarligt avfall                                                                  |
| Verksamhetsperiod | Före 1935 - cirka 1944                                                                                        |
| Miljöpåverkan     | De obebyggda tomterna inom upplagsområdet bedöms (i en utredning från 1976) ej lämpliga för bostadsbebyggelse |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                      |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                        |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder bedöms ej nödvändiga<br>Tippen ligger i ett f d kalkbrott                                |


## 2. KRONÄNGEN

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Fastighet         | Kronängen 2                                  |
| Ek. kartan nr     | 08469                                        |
| Huvudman          | Vadstena kommun                              |
| Avfallsslag       | Hushålls-, industri- och miljöfarligt avfall |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1944 - slutet av 1950-talet            |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                    |
| Tillsyn           | Kommunen                                     |
| Kontrollprogram   | Saknas                                       |
| Åtgärdsbehov      | Området bebyggt med flera industrier         |

## 3. HAGEBYHÖGA

|                   |                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Hageby 1:5                                                                                    |
| Ek kartan nr      | 08560                                                                                         |
| Huvudman          | Vadstena kommun                                                                               |
| Avfallsslag       | Hushålls-, industri- och miljöfarligt avfall                                                  |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1960 - 1980, 1970-1980 användes tippen endast för schaktmassor                          |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                     |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                      |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                        |
| Åtgärdsbehov      | Tippen ligger i en fd grustäkt. Den är numera iordninggjord och ytterligare åtgärder krävs ej |

# AVFALLSUPPLAG I VALDEMARSVIKS KOMMUN



▲ AVFALLSUPPLAG

0 5 10km




## VALDEMARSVIK

I inventeringen över Valdemarsviks kommun har 20 upplag redovisats. Vid ett av dessa, Toverum, pågår deponering och har följaktligen här klassats i grupp 1. Sju upplag har förts till grupp 2 och tre till grupp 3. Övriga nio har hänförs till grupp 4.

Ett av de 20 objekten fanns inte med i kommunens ursprungliga inventering, och är heller inget avfallsupplag i gängse mening. Avfallet (bottensediment i Valdemarsviken från Lundbergs läcker, här upplag nr 3) är dock av en sådan karaktär att det bör finnas med i en inventering som delvis syftar till att ligga till grund för kommunens fysiska planering.

### Avfallsupplag i kommunen

- 1 Lund
- 2 Båtvarvet, Grännäs
- 3 Valdemarsviken
- 4 Vid Göta Lantmän
- 5 Spånskivefabriken
- 6 Skräddarmossen, Grännäs
- 7 Motorstadion
- 8 Vid Shell bensinstation
- 9 Toverum
- 10 Gällösa
- 11 Älgerum
- 12 Grönstorp
- 13 Söderhus I
- 14 Söderhus II
- 15 Söderhus III
- 16 Lunda
- 17 Norr om Yxningens stn
- 18 Ringarums tegelbruk
- 19 Norr om skjutbanan
- 20 Åbäcksnäs



## 1. LUND




|                   |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 1                                                                                                                                                                          |
| Ek. kartan nr     | 08609                                                                                                                                                                               |
| Huvudman          | Valdemarsviks kommun (fd Valdemarsviks köping)                                                                                                                                      |
| Avfallsslag       | Industri- och miljöfarligt avfall. Huvudsakligen byggavfall, schaktmassor och idiverse järnskrot. Tomma oljefat (från BP) och mindre mängder kemikalieavfall (från Lundbergs Läder) |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1930 - cirka 1960                                                                                                                                                             |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                                                                                                           |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                                                                            |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                                                                              |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder bedöms ej nödvändiga                                                                                                                                           |

## 2a och b BÅTVARVET, GRÄNNÄS

|                   |                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 512                                                                                                                                                     |
| Ek. kartan nr     | 08609                                                                                                                                                            |
| Huvudman          | Lundbergs Läder                                                                                                                                                  |
| Avfallsslag       | a) hushållsavfall b) industri- och miljöfarligt avfall (kemikalieavfall samt i viss mån slakteriavfall)                                                          |
| Verksamhetsperiod | cirka 1930 - 1965                                                                                                                                                |
| Miljöpåverkan     | Befaras från upplag b)                                                                                                                                           |
| Tillsyn           | Länsstyrelsen                                                                                                                                                    |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                                                           |
| Åtgärdsbehov      | En del av avfallsupplag b) ligger som bankar av bottensediment i Valdemarsviken. Provtagning har visat på mycket höga halter av krom även i de ytliga sedimenten |

## 3. VALDEMARSVIKEN

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Fastighet         | ?                                                   |
| Ek. kartan nr     | 08609                                               |
| Huvudman          | Lundbergs Läder                                     |
| Avfallsslag       | Restprodukter från garveriverksamheten              |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1930 - 1965                                   |
| Miljöpåverkan     | Höga halter av krom har uppmätts i bottensedimenten |
| Tillsyn           | Länsstyrelsen                                       |
| Kontrollprogram   | Saknas                                              |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare prov bör tas på bottensedimenten        |





## 4. VID GÖTA LANTMÄN




|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 471                                                  |
| Ek. kartan nr     | 08609                                                         |
| Huvudman          | Valdemarsviks kommun (fd Valdemarsviks köping)                |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                                                |
| Verksamhetsperiod | Upplaget är förmodligen från 1920-talet                       |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                     |
| Tillsyn           | Kommunen                                                      |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                        |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder krävs ej. Upplagets exakta läge är okänt |

## 5. SPÅNSKIVEFABRIKEN

|                   |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 300                                                                                      |
| Ek. kartan nr     | 08609                                                                                             |
| Huvudman          | Swedspan (spånskivefabriken nedlagd)                                                              |
| Avfallsslag       | Industri- och miljöfarligt avfall, huvudsakliga trä- och limavfall                                |
| Verksamhetsperiod | 1960 - 1982                                                                                       |
| Miljöpåverkan     | Innan upplaget tätades konstaterades läckage av fenol. Förhållandena är numera tillfredsställande |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                          |
| Kontrollprogram   | Saknas. Länsstyrelsen meddelade råd 1982-01-25 och 1982-02-24                                     |
| Åtgärdsbehov      | Tippen återställdes i samband med att fabriken lades ner. Bom finns uppsatt                       |

## 6. SKRÄDDARMOSSEN, GRÄNNÄS

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 300                                                               |
| Ek. kartan nr     | 08609                                                                      |
| Huvudman          | Swedspan, sågverket                                                        |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall, huvudsakligen träavfall, bark och spån       |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1940 - 1975                                                          |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                  |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                   |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                     |
| Åtgärdsbehov      | Upplaget återställt. Låst bom vid infarten. Ytterligare åtgärder krävs ej. |



## 7. MOTORSTADION




|                   |                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 421                                                                                                                |
| Ek. kartan nr     | 08619, 09                                                                                                                   |
| Huvudman          | Valdemarsviks kommun (fd Valdemarsviks köping)                                                                              |
| Avfallsslag       | Hushålls-, industri- och miljöfarligt avfall, bl a läderavfall, kemikalier, spillolja, bilvrak, spån, bark och schaktmassor |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1930 - 1971                                                                                                           |
| Miljöpåverkan     | Lakvatten rinner genom upplaget. Missfärgat vatten har konstaterats                                                         |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                    |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                      |
| Åtgärdsbehov      | En markkartering samt analys av lakvatten bör göras. Tippen bör tätas och det rinnande vattnet ledas förbi                  |

## 8. VID SHELL BENSINSTATION

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Kornet 1, Vetet 1,2,3                                         |
| Ek. kartan nr     | 08609                                                         |
| Huvudman          | Lundbergs Läder                                               |
| Avfallsslag       | Industri- och miljöfarligt avfall, framför allt garveriafall  |
| Verksamhetsperiod | Upplaget är förmodligen från 1920-talet                       |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                     |
| Tillsyn           | Kommunen                                                      |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                        |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder krävs ej. Upplagets exakta läge är okänt |

## 9. TOVERUM

|                   |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Toverum 1:1                                                                                                                                                                                 |
| Ek. kartan nr     | 08608                                                                                                                                                                                       |
| Huvudman          | Valdemarsviks kommun (fd Valdemarsviks köping)                                                                                                                                              |
| Avfallsslag       | Hushålls-, industri- och miljöfarligt avfall samt rötslam deponerades fram till 1970-talet. Numera sker deponering av grovsopor, visst industriavfall och mindre mängder oljeförorenad jord |
| Verksamhetsperiod | 1960 - verksamhet pågår                                                                                                                                                                     |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                                                                                                                   |
| Tillsyn           | Länsstyrelsen                                                                                                                                                                               |
| Kontrollprogram   | Länsstyrelsen har meddelat råd 1980-12-19 samt 1981-03-23                                                                                                                                   |
| Åtgärdsbehov      | Den äldre delen av upplaget är numera återställd                                                                                                                                            |



## 10. GÅLLÖSA


|                   |                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Gällösa 1:2                                                                                                          |
| Ek. kartan nr     | 08609                                                                                                                |
| Huvudman          | Sune Ekström                                                                                                         |
| Avfallsslag       | Industriavfall, främst byggavfall och schaktmassor. Tidigare har även okontrollerad tippning av privatpersoner skett |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1970 - pågår                                                                                                   |
| Miljöpåverkan     | Upplaget är beläget i en fd grustäkt. En kommunal överföringsledning för råvatten går genom täkten                   |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                             |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                               |
| Åtgärdsbehov      | Tippningsverksamheten bör avslutas och området iordningställas. Vägbom och skyltar är uppsatta                       |

## 11. ÄLGERUM

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Askedal 1:18                                                                                                                                            |
| Ek. kartan nr     | 08608                                                                                                                                                   |
| Huvudman          | Valdemarsviks kommun (fd Ringarums kommun)                                                                                                              |
| Avfallsslag       | Hushålls-, industri- och miljöfarligt avfall, framför allt div grovavfall, järnskrot och hushållsavfall samt mindre mängder betat utsäde och oljeavfall |
| Verksamhetsperiod | 1960 - 1974                                                                                                                                             |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                                                                               |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                                                |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                                                  |
| Åtgärdsbehov      | Området är iordningställt och skyltat                                                                                                                   |

## 12. GRÖNSTORP

|                   |                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Grönstorp 2:1                                                                                                         |
| Ek. kartan nr     | 08613                                                                                                                 |
| Huvudman          | Valdemarsviks kommun                                                                                                  |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall                                                                                          |
| Verksamhetsperiod | 1965 - 1981                                                                                                           |
| Miljöpåverkan     | Situationen bedöms känslig beträffande grundvattensituationen                                                         |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                              |
| Kontrollprogram   | Länsstyrelsen har meddelat råd 1980-12-19                                                                             |
| Åtgärdsbehov      | Upplaget är täckt och tätat. Förhållandena är tillfredsställande. Provtagning enligt kontrollprogrammet bör fortsätta |



## 13. SÖDERHUS I




|                   |                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Gusum 6:3                                                                                                                                              |
| Ek. kartan nr     | 08617, 18                                                                                                                                              |
| Huvudman          | Gusums Bruk                                                                                                                                            |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall. Okontrollerad tippning av privatpersoner förekommer                                                                      |
| Verksamhetsperiod | Början av 1900-talet - pågår                                                                                                                           |
| Miljöpåverkan     | Befaras, risk för läckage till grundvattnet                                                                                                            |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                                               |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                                                 |
| Åtgärdsbehov      | Förhållandena otillfredsställande, avfallet bristfälligt övertäckt. Området bör snarast iordningställas och bom sättas upp. Provtagning bör genomföras |

## 14. SÖDERHUS II

|                   |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Gusum 6:3                                                                       |
| Ek. kartan nr     | 08617, 18                                                                       |
| Huvudman          | Gusums Bruk                                                                     |
| Avfallsslag       | Hushålls-, industri- och miljöfarligt avfall                                    |
| Verksamhetsperiod | Början av 1900-talet - cirka 1960                                               |
| Miljöpåverkan     | Vattenanalyser från avrinningen har visat förhöjda halter av metaller, bl a bly |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                        |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                          |
| Åtgärdsbehov      | Området bör tätas och ev invallas. Ytterligare provtagning bör genomföras       |

## 15. SÖDERHUS III

|                   |                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Gusum 6:3                                                                                                                  |
| Ek. kartan nr     | 08617, 18                                                                                                                  |
| Huvudman          | Gusums Bruk                                                                                                                |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall och grovsopor, något industri- och miljöfarligt avfall (troligen bl a även muddermassor som innehåller PCB) |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1965 - pågår?                                                                                                        |
| Miljöpåverkan     | Förhållandena numera tillfredsställande                                                                                    |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                   |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                     |
| Åtgärdsbehov      | Bom finns uppsatt. Området har städats upp.                                                                                |





## 16. LUNDA



|                   |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Gusum 6:3                                                                                         |
| Ek. kartan nr     | 08628                                                                                             |
| Huvudman          | Valdemarsviks kommun (fd Ringarums kommun)                                                        |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall huvudsakligen                                                                      |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1940 - cirka 1960                                                                           |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                         |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                          |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                            |
| Åtgärdsbehov      | Området nedskräpat, städning bör ske.<br>Bom bör sättas upp för att hindra okontrollerad tippning |

## 17. NORR OM YXNINGENS STN

|                   |                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Gusum 6:3                                                                                                                     |
| Ek. kartan nr     | 08627                                                                                                                         |
| Huvudman          | Okänd                                                                                                                         |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall även t ex skrotbilar. Tippen utnyttjades mest av privatpersoner. Upplaget är av liten omfattning |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1960 - cirka 1970                                                                                                       |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                                                     |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                      |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                        |
| Åtgärdsbehov      | Upplaget är numera helt återställt                                                                                            |

## 18. RINGARUMS TEGELBRUK

|                   |                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Sörby 3:14                                                                                                                               |
| Ek. kartan nr     | 08637                                                                                                                                    |
| Huvudman          | Ringarums Tegelbruk                                                                                                                      |
| Avfallsslag       | Industriavfall, huvudsakligen byggavfall och schaktmassor. Tippen har även använts av privatpersoner                                     |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1930 - cirka 1960                                                                                                                  |
| Miljöpåverkan     | En ensild vattentäkt som försörjer ett tiotal hus i omedelbar anslutning till upplaget. Utefter tippfronten rinner ett vattendrag        |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                                 |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                                   |
| Åtgärdsbehov      | Brunnsvattnet i den enskilda vattentäkten har analyserats. Inget anmärkningsvärt har framkommit. Tippen är väl täckt och iordningställd. |




## 19. NORR OM SKJUTBANAN

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Prästgården 1:1                                                    |
| Ek. kartan nr     | 08637                                                              |
| Huvudman          | Valdemarsviks kommun (fd Ringarums kommun)                         |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall samt diverse skrot                                  |
| Verksamhetsperiod | 1930 - 1960                                                        |
| Miljöpåverkan     | Utefter tippfronten rinner ett mindre vattendrag                   |
| Tillsyn           | Kommunen                                                           |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                             |
| Åtgärdsbehov      | Upplaget bör städas upp. Fortsatt nedskräpning bör hindras med bom |

## 20. ÅBÄCKSNÄS

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Fastighet         | Åbäcksnäs 4:1                             |
| Ek. kartan nr     | 08701                                     |
| Huvudman          | Valdemarsviks kommun (fd Gryts kommun)    |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                            |
| Verksamhetsperiod | 1950 - 1975                               |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig. Tippen ligger i ett fd grustag |
| Tillsyn           | Kommunen                                  |
| Kontrollprogram   | Saknas                                    |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder bedöms ej nödvändiga |

# AVFALLSUPPLAG I YDRE KOMMUN



▲ AVFALLSUPPLAG




0 5 10km

## YDRE

I Ydre kommun finns tio avfallsupplag. Endast det pågående upplaget, Berghagstippen har hänförs till grupp 1. Av de övriga har endast en klassats i grupp 3, och de åtta återstående till grupp 4.

### Avfallsupplag i kommunen

- 1 Österbymo
- 2 Forsnäs byggplattor
- 3 Mosshult
- 4 Asby
- 5 Norra Vi
- 6 Svinhult
- 7 Forsnäs såg
- 8 Forsnäs gård
- 9 Rydsnäs
- 10 Berghagstippen



## 1. ÖSTERBYMO (GAMLA TIPPEN)




|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Fastighet         | Österby 12:1                              |
| Ek. kartan nr     | 07512                                     |
| Huvudman          | Ydre kommun                               |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall, även förbränning          |
| Verksamhetsperiod | ? - 1946                                  |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                 |
| Tillsyn           | Kommunen                                  |
| Kontrollprogram   | Saknas                                    |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder bedöms ej nödvändiga |

## 2. FORSNÄS BYGGPLATTOR

|                   |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Bulsjö 3:54                                                                                          |
| Ek. kartan nr     | 07523                                                                                                |
| Huvudman          | T-produkterna AB (fd AB Forsnäs Byggnads-plattor)                                                    |
| Avfallsslag       | Industriavfall, mest spill från tillverkning av träullsplattor                                       |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1947 - avslutat                                                                                |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                            |
| Tillsyn           | Länsstyrelsen                                                                                        |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                               |
| Åtgärdsbehov      | Tippen är städad och övertäckt. Viss plantering återstår. Se vidare länsstyrelsens beslut 1988-01-14 |

## 3. MOSSHULT

|                   |                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Bulsjö 3:54                                                                                                   |
| Ek. kartan nr     | 07523                                                                                                         |
| Huvudman          | Ydre kommun                                                                                                   |
| Avfallsslag       | Hushålls-, och industriavfall                                                                                 |
| Verksamhetsperiod | 1947 - 1987                                                                                                   |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                                     |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                      |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                        |
| Åtgärdsbehov      | Tippen är iordningställd. Kommunen har täckt den med jordhaltig schaktmassor och markägare har planterat skog |





## 4. ASBY




|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Fastighet         | Asby Norrgård 2:73                        |
| Ek. kartan nr     | 07542                                     |
| Huvudman          | Ydre kommun                               |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall, även förbränning          |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1950 - 1972                         |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                 |
| Tillsyn           | Kommunen                                  |
| Kontrollprogram   | Saknas                                    |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder bedöms ej nödvändiga |

## 5. NORRA VI

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Fastighet         | Norra Vi 1:1                              |
| Ek. kartan nr     | 07534                                     |
| Huvudman          | Ydre kommun                               |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall, även förbränning          |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1950 - 1972                         |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                 |
| Tillsyn           | Kommunen                                  |
| Kontrollprogram   | Saknas                                    |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder bedöms ej nödvändiga |

## 6. SVINHULT

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Fastighet         | Skuru 1:1                                 |
| Ek. kartan nr     | 07505                                     |
| Huvudman          | Ydre kommun                               |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall, även förbränning          |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1950 - 1970                         |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                 |
| Tillsyn           | Kommunen                                  |
| Kontrollprogram   | Saknas                                    |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder bedöms ej nödvändiga |



## 7. FORSNÄS SÅG


|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Kammarp 1:19                                                                                               |
| Ek. kartan nr     | 07521, 22                                                                                                  |
| Huvudman          | Forsnäs sågverks AB                                                                                        |
| Avfallsslag       | Industriavfall (bark)                                                                                      |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1965 - 1986                                                                                          |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                                  |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                   |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                     |
| Åtgärdsbehov      | Täckning av tippen skall ske successivt under en sex-årsperiod. Se vidare länsstyrelsens beslut 1987-03-09 |

## 8. FORSNÄS GÅRD

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Fastighet         | Forsnäs Kraftstation 1:1             |
| Ek. kartan nr     | 07522                                |
| Huvudman          | Ydre kommun                          |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                       |
| Verksamhetsperiod | ? - avslutad före 1970               |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                            |
| Tillsyn           | Kommunen                             |
| Kontrollprogram   | Saknas                               |
| Åtgärdsbehov      | Tippen är numera helt iordningställd |

## 9. RYDSNÄS


|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Fastighet         | Rydsnäs 1:1                               |
| Ek. kartan nr     | 07512                                     |
| Huvudman          | Ydre kommun                               |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                            |
| Verksamhetsperiod | ? - slutet av 1960-talet                  |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                 |
| Tillsyn           | Kommunen                                  |
| Kontrollprogram   | Saknas                                    |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder bedöms ej nödvändiga |




## 10. BERGHAGSTIPPEN

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Fastighet         | Bulsjö 3:54                           |
| Ek. kartan nr     | 07524                                 |
| Huvudman          | Ydre kommun                           |
| Avfallsslag       | Obrännbart industriavfall             |
| Verksamhetsperiod | 1985 - pågår                          |
| Miljöpåverkan     | Lakvattnet infiltreras efter kontroll |
| Tillsyn           | Länsstyrelsens beslut 1985-01-21      |
| Kontrollprogram   | Länsstyrelsens beslut 1985-09-27      |
| Åtgärdsbehov      | Se ovanstående beslut                 |

**AVFALLSUPPLAG  
I ÅTVIDABERGS KOMMUN**



▲ AVFALLSUPPLAG






## ÅTVIDABERG

I karteringen av avfallsupplag redovisas för Åtvidabergs kommun tolv objekt. Ett upplag (Korshult) har klassats i grupp 1, tre i grupp 2 och fyra upplag vardera i grupp 3 och 4.

Kommunen hade i sin ursprungliga redovisning tagit med ytterligare två objekt, Stora Örsätter och Gullebo. Vid båda dessa anläggningar har träimpregneringsverksamhet bedrivits varför länsstyrelsen har valt att utesluta de anläggningarna här och i stället låta dem ingå i sammanställningen över träimpregnerings- och doppningsanläggningar, 1987-09-07.

### Avfallsupplag i kommunen

- 1 Blidsäter, Björsäter
- 2 Tegelsäter, Björsäter
- 3 Grebo kyrka
- 4 Redinge Lillgård, Grebo
- 5 Falerums by
- 6 Nybro, Falerum
- 7 Mantorp, Hannäs
- 8 Rösse, Holmbo
- 9 Håckla
- 10 Korshult
- 11 Viresjö
- 12 Örsätter





## 1. BLIDSÄTER, BJÖRSÄTER




|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Fastighet         | Blidsäter 1:1                      |
| Ek. kartan nr     | 08632                              |
| Huvudman          | Åtvidabergs kommun                 |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                     |
| Verksamhetsperiod | ? - 1949                           |
| Miljöpåverkan     | Området intressant för bebyggelse  |
| Tillsyn           | Kommunen                           |
| Kontrollprogram   | Saknas                             |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder ej nödvändiga |

## 2. TEGELSÄTER, BJÖRSÄTER

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Fastighet         | Tegelsäter 1:1                     |
| Ek. kartan nr     | 08632                              |
| Huvudman          | Åtvidabergs kommun                 |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                     |
| Verksamhetsperiod | 1949 - 1969                        |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                          |
| Tillsyn           | Kommunen                           |
| Kontrollprogram   | Saknas                             |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder ej nödvändiga |

## 3. GREBO KYRKA

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Prästgården 1:1                                                               |
| Ek. kartan nr     | 08620                                                                         |
| Huvudman          | Åtvidabergs kommun                                                            |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                                                                |
| Verksamhetsperiod | ? - 1962. I mindre skala pågår onkontrollerad tippning av trädgårdsavfall o d |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                     |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                      |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                        |
| Åtgärdsbehov      | Området bör städas upp                                                        |



4. REDINGE LILLGÅRD, GREBO




|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Fastighet         | Redinge 4:3                                 |
| Ek. kartan nr     | 08621                                       |
| Huvudman          | Åtvidabergs kommun                          |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                              |
| Verksamhetsperiod | 1962 - 1966                                 |
| Miljöpåverkan     | Området intressant för annan markanvändning |
| Tillsyn           | Kommunen                                    |
| Kontrollprogram   | Saknas                                      |
| Åtgärdsbehov      | Upplaget bör städas upp                     |

5. FALERUMS BY

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Fastighet         | Falerum 4:3                           |
| Ek. kartan nr     | 07694                                 |
| Huvudman          | Åtvidabergs kommun                    |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                        |
| Verksamhetsperiod | 1953 - 1971. Otillåten tippning pågår |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                             |
| Tillsyn           | Kommunen                              |
| Kontrollprogram   | Saknas                                |
| Åtgärdsbehov      | Upplaget bör städas upp               |

6. NYBRO, FALERUM

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Svenserum 1:1                                        |
| Ek. kartan nr     | 07694                                                |
| Huvudman          | Åtvidabergs kommun                                   |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall och metallskrot                       |
| Verksamhetsperiod | 1954 - 1966. Otillåten tippning av metallskrot pågår |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                            |
| Tillsyn           | Kommunen                                             |
| Kontrollprogram   | Saknas                                               |
| Åtgärdsbehov      | Upplaget behöver städas upp                          |



7. MANTORP, HANNÄS




|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Fastighet         | Mantorp 1:10                              |
| Ek. kartan nr     | 07696                                     |
| Huvudman          | Åtvidabergs kommun                        |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                            |
| Verksamhetsperiod | 1963 - 1970                               |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                 |
| Tillsyn           | Kommunen                                  |
| Kontrollprogram   | Saknas                                    |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder bedöms ej nödvändiga |

8. RÖSSEL, HOLMBO

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Fastighet         | Holmbo 1:57                                 |
| Ek. kartan nr     | 08606, 07                                   |
| Huvudman          | Åtvidabergs kommun                          |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall                              |
| Verksamhetsperiod | 1961 - 1965                                 |
| Miljöpåverkan     | Området intressant för annan markanvändning |
| Tillsyn           | Kommunen                                    |
| Kontrollprogram   | Saknas                                      |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder bedöms ej nödvändiga   |

9. HÅCKLA

|                   |                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Stadsäga 219A                                                                                                                 |
| Ek. kartan nr     | 08602                                                                                                                         |
| Huvudman          | Åtvidabergs kommun                                                                                                            |
| Avfallsslag       | Hushålls- och miljöfarligt avfall från Facit/Ericsson (slam innehållande cyanid, zink, nickel, krom och koppar samt lackslam) |
| Verksamhetsperiod | ? - 1966                                                                                                                      |
| Miljöpåverkan     | Annan markanvändning, bl a bebyggelse är aktuell                                                                              |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                      |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                        |
| Åtgärdsbehov      | Prov bör tas på jord och lakvatten från området. Ansvaret åvilar huvudmannen, dvs kommunen                                    |



# 10. KORSHULT

|                   |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Åtvidsnäs 1:1                                                                                                  |
| Ek. kartan nr     | 08602, 07692                                                                                                   |
| Huvudman          | Åtvidabergs kommun                                                                                             |
| Avfallsslag       | Hushålls- och industriavfall, bl a limavfall från Facit/Ericsson                                               |
| Verksamhetsperiod | 1966 - pågår. Fr o m 1982 endast industriavfall                                                                |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                                                                                                      |
| Tillsyn           | Dispensbeslut från länsstyrelsen 1971-09-03                                                                    |
| Kontrollprogram   | Länsstyrelsen beslut 1981-09-10                                                                                |
| Åtgärdsbehov      | Föremål för länsstyrelsens tillsyn. Den fortsatta deponeringsverksamheten reglerad i tillsynsbeslut 1986-04-18 |


# 11. VIRESJÖ

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Viresjö 2:1                                                                                                  |
| Ek. kartan nr     | 07691                                                                                                        |
| Huvudman          | Åtvidabergs Trävaru AB                                                                                       |
| Avfallsslag       | A) Barkupplag och B) träimpregneringsanläggning (impregneringsmedel K33, tillverkare Rentokil i Helsingborg) |
| Verksamhetsperiod | A: ? - pågår, B: 1966 - pågår                                                                                |
| Miljöpåverkan     | Ytvattenpåverkan (av Nedre Viren) befaras                                                                    |
| Tillsyn           | Länsstyrelsens beslut 1987-09-09                                                                             |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                       |
| Åtgärdsbehov      | Se länsstyrelsens beslut ovan                                                                                |

# 12. ÖRSÄTTER

|                   |                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Örsätter 6:1                                                                                                                                                |
| Ek. kartan nr     | 08611, 12                                                                                                                                                   |
| Huvudman          | Facit AB                                                                                                                                                    |
| Avfallsslag       | Industriavfall, aluminiumfosfat- och metallhydroxidslam från Facit/Ericsson (vid anmälan till länsstyrelsen 1968 uppskattades mängden slam bli 10 m3/vecka) |
| Verksamhetsperiod | 1968 (cirka 3 månader)                                                                                                                                      |
| Miljöpåverkan     | Grundvattenpåverkan befaras                                                                                                                                 |
| Tillsyn           | Länsstyrelsen                                                                                                                                               |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                                                      |
| Åtgärdsbehov      | Ansaret för åtgärder åvilar bolaget. Området bör saneras, alternativt kan prover på jord och lakvatten tas för att närmare fastställ åtgärder               |

AVFALLSUPPLAG  
I ÖDESHÖGS KOMMUN



▲ AVFALLSUPPLAG

0 5 10km






## ÖDESHÖG

Ödeshögs kommun har redovisat fyra avfallsupplag i sin inventering. Tre av dessa är numera helt avslutad och har följaktligen klassats i grupp 4. Vid den fjärde, Visjö, pågår fortfarande deponering. Denna har hänförs till grupp 1.

### Avfallsupplag i kommunen

- 1 Trehörna
- 2 Hästholmen
- 3 Kulltorp
- 4 Visjö



## 1. TREHÖRNA


|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Fastighet         | Trehörna 1:1                        |
| Ek. kartan nr     | 07498                               |
| Huvudman          | Ödeshögs kommun                     |
| Avfallsslag       | Hushållsavfall (volym cirka 750 m3) |
| Verksamhetsperiod | 1940 - 1968                         |
| Miljöpåverkan     | Obetydlig                           |
| Tillsyn           | Kommunen                            |
| Kontrollprogram   | Saknas                              |
| Åtgärdsbehov      | Ytterligare åtgärder ej nödvändiga  |

## 2. HÄSTHOLMEN

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Hästholmen 10:1                                                                                              |
| Ek. kartan nr     | 08426                                                                                                        |
| Huvudman          | Ödeshögs kommun                                                                                              |
| Avfallsslag       | Hushålls-, industri- och byggavfall. Upplaget består av tre tippar med en sammanlagd volym av cirka 8000 m3. |
| Verksamhetsperiod | Cirka 1950 - 1969, okontrollerad tippning av byggavfall pågår fortfarande                                    |
| Miljöpåverkan     | Ytvattenpåverkan befaras. Upplaget ligger i brant lutning mot Vättern                                        |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                     |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                       |
| Åtgärdsbehov      | Upplaget behöver städas upp. Bom och skyltar bör sättas upp för att hindra ytterligare tippning              |

## 3. KULLTORP

|                   |                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Ödeshög 5:4                                                                                                                 |
| Ek. kartan nr     | 08416                                                                                                                       |
| Huvudman          | Ödeshögs kommun                                                                                                             |
| Avfallsslag       | Hushålls-, industri- och miljöfarligt avfall från möbel- och verkstadsindustri, bl a färgrester. Total volym cira 30 000 m3 |
| Verksamhetsperiod | 1940 - 1960. Okontrollerad tippning av byggavfall pågår fortfarande                                                         |
| Miljöpåverkan     | Upplaget är beläget i en gammal grustäkt. Grundvattenpåverkan befaras.                                                      |
| Tillsyn           | Kommunen                                                                                                                    |
| Kontrollprogram   | Saknas                                                                                                                      |
| Åtgärdsbehov      | Tipområdet bör städas upp och täckas över                                                                                   |



## 4. VISJÖ

|                   |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighet         | Ödeshögs skattegård 2:2 och 2:3                                                                                                                                                            |
| Ek. kartan nr     | 08406                                                                                                                                                                                      |
| Huvudman          | Ödeshögs kommun                                                                                                                                                                            |
| Avfallsslag       | Hushålls-, industri- och miljöfarligt<br>avfall bl a färg-, lim- och lackavfall.<br>Från och med 1984 deponeras endast icke<br>brännbart avfall. Totalvolym cirka<br>30 000 m <sup>3</sup> |
| Verksamhetsperiod | 1960 - pågår (se ovan)                                                                                                                                                                     |
| Miljöpåverkan     | Ytvattenpåverkan befaras, sankmarker norr<br>och söder om upplaget                                                                                                                         |
| Tillsyn           | Länsstyrelsen                                                                                                                                                                              |
| Kontrollprogram   | Länsstyrelsens beslut 1987-05-20                                                                                                                                                           |
| Åtgärdsbehov      | Enligt skötselinstruktion och tillsyns-<br>beslut 1987-05-20                                                                                                                               |