

Bilaga till rapport 2010:18 Biotopkartering Binån, Brobyäcken, Eksågsån och Natån.

Bilder från Eksågsån, biotopkartering 2007. Foto Länsstyrelsen i Södermanlands län.



1 sträcka 1



2 sträcka 1



3 sträcka 2



4 sträcka 2



7 vandringshinder 3, sträcka 3, 6583579 1560222



8 sträcka 4



9 sträcka 4



10 sträcka 5



11 sträcka 6



12 sträcka 6



12 sträcka 6



15 vandringshinder 4, sträcka 6, 6583318 1560368



16 sträcka 7 6583267 1560418



17 sträcka 7 6583301 1560409



18 sträcka 7 6583334 1560388



19 sträcka 7 6583334 1560388



20 sträcka 7



21 sträcka 7



22 vandringshinder 5, sträcka 7, 6583338 1560368



23 vandringshinder 6, sträcka 7, 6583277 1560431



25 vandringshinder 6, sträcka 7, 6583277 1560431



26 sträcka 7



27 vandringshinder 7, sträcka 7, 6583248 1650470



28 sträcka 9



30 sträcka 9



31 sträcka 9



32 sträcka 9, 6582505 1561033



33 sträcka 9, 6582505 1561033



34 sträcka 10 6582159 1561138





35 sträcka 10 6582159 1561138



37 sträcka 10



38 sträcka 10





40 vandringshinder 8, sträcka 10, 6583248 1560470



41 vandringshinder 8, sträcka 10, 6583248 1560470



42 sträcka 11 6581865 1560624





45 sträcka 12



46 vandringshinder 9, sträcka 12, 6581654 1560488



47 sträcka 13





49 vandringshinder 10, sträcka 13, 6581525 1560277





53 vandringhinder 11, sträcka 14, 6581518 1560263



54 vandringshinder 12, sträcka 14, 6581486 1560275





57 vandringshinder 13, sträcka 14, 6581511 1560245



60 vandringshinder 14, sträcka 14, 6581499 1560245



61 vandringshinder 14, sträcka 14, 6581499 1560245







66 vandringshinder 15, sträcka 15, 6581128 1560188



67 vandringshinder 15, sträcka 15, 6581128 1560188



68 vandringshinder 16, sträcka 16, 6581107 1560188






71 bro 9 sträcka 18 6581050 1560218











81 vandringshinder 18, sträcka 22, 6579376 1560317



82 sträcka 23



83 vandringshinder 19, sträcka 23, 6579415 1560312





86 vandringshinder 19, sträcka 23, 6579415 1560312



87 vandringshinder 20, sträcka 23, 6579406 1560311



88 vandringshinder 20, sträcka 23, 6579406 1560311





90 vandringshinder 20, sträcka 23, 6579406 1560311





91 vandringshinder 21, sträcka 23, 6579424 1560382



93 sträcka 25



95 vandringshinder 22, sträcka 25, 6579041 1560441



96 sträcka 25













114 vandringshinder 23, sträcka 35, 6577677 1556660



115 vandringshinder 24, sträcka 36, 6577669 1556641



116 sträcka 37









123 sträcka 40



124 sträcka 40





127 vandringshinder 26, sträcka 40, 6577497 1556534





130 vandringshinder 27, sträcka 41









