

Bilaga till rapport 2010:18 Biotopkartering Biotopkartering Binån, Brobybäcken, Eksågsån och Natån. Bilder från Brobybäcken.

Brobybäcken biotopkartering 2007, Dnr 502-935-2008



1 sträcka 1.jpg



10 sträcka 3.jpg



11 vandringshinder 1, sträcka 3, 6588655 1526221.jpg



12 vandringshinder 1, sträcka 3, 6588655 1526221.jpg



13 vandringshinder 1, sträcka 3, 6588655 1526221.jpg



14 vandringshinder 1, sträcka 3, 6588655 1526221.jpg



15 vandringshinder 1, sträcka 3, 6588655 1526221.jpg



16 sträcka 4.jpg



17 sträcka 5.jpg




18 sträcka 5.jpg



19 sträcka 6.jpg



2 sträcka 1.jpg



20 sträcka 6.jpg



21 sträcka 6.jpg



22 sträcka 6.jpg



23 sträcka 6.jpg



24 sträcka 6.jpg



25 sträcka 6.jpg




26, sträcka 6, vandringshinder 2, 6587819 1526048.jpg



27, sträcka 6, vandringshinder 2, 6587819 1526048.jpg



28, sträcka 6, vandringshinder 2, 6587819 1526048.jpg



29 sträcka 7.jpg



3 sträcka 1.jpg



30 sträcka 7.jpg



31 sträcka 7.jpg



32 sträcka 8.jpg



33 sträcka 9.jpg



34 sträcka 9.jpg



35 sträcka 9.jpg



36 sträcka 9.jpg



37 sträcka 9.jpg



38 vandringshinder 3, stäcka 10. 6587029 1525093.jpg



39 vandringshinder 3, stäcka 10. 6587029 1525093.jpg



4 sträcka 1.jpg



40 vandringshinder 4, stäcka 10, 6587029 1525093.jpg



41 vandringshinder 4, stäcka 10, 6587029 1525093.jpg



42 vandringshinder 4, stäcka 10, 6587029 1525093.jpg



43 vandringshinder 4, stäcka 10, 6587029 1525093.jpg



44 vandringshinder 4, stäcka 10, 6587029 1525093.jpg



45 vandringshinder 4, stäcka 10, 6587029 1525093.jpg



46 stäcka 11.jpg



47 stäcka 11.jpg



48 sträcka 13.jpg



49 sträcka 13.jpg



5 sträcka 1.6588912 1526215.jpg



50 sträcka 13.jpg



51 sträcka 13.jpg



52 sträcka 15.jpg



53 sträcka 15.jpg



54 vandringshinder 4, sträcka 15, 6586706 1524611.jpg



55 sträcka 16 6586620 1524652.jpg



56 vandringshinder 5, sträcka 17, 6586423 1524621.jpg



57 vandringshinder 5, sträcka 17, 6586423 1524621.jpg



58 sträcka 18.jpg



59 sträcka 19.jpg



60 sträcka 20.jpg



62 bro 10, sträcka 21, 6584547 1525752.jpg

6 sträcka 1, 6588912 1526215.jpg



61 sträcka 20.jpg



63 bro 10, sträcka 22, 6584547 1525752.jpg



64 vandringshinder 6, sträcka 22, 6584086 1526358.jpg



65 vandringshinder 6, sträcka 22, 6584086 1526358.jpg



66 vandringshinder 7, sträcka 23, 6584021 1526420.jpg



67 vandringshinder 7, sträcka 23, 6584021 1526420.jpg



67 vandringshinder 7, sträcka 24, 6584021 1526420.jpg



68 sträcka 24.jpg



69 sträcka 24.jpg



7 sträcka 1 6588912 1526215.jpg




70 sträcka 24.jpg



71 sträcka 24.jpg



72 bro 11, sträcka 24, 6583536 1526919.jpg



73 vandringshinder 8, sträcka 25, 6583583 1526890.jpg



74 vandringshinder 8, sträcka 25, 6583583 1526890.jpg



75 sträcka 26 6583590 1526897.jpg



76 vandringshinder 9, sträcka 27, 6583590 1526897.jpg



77 vandringshinder 10, sträcka 26, 6581382 1526904.jpg



78 sträcka 35.jpg



79 sträcka 35.jpg



8 sträcka 2 6588930 1526179.jpg



80 sträcka 36.jpg



81 sträcka 36.jpg



82 sträcka 37.jpg



83 bro 15, sträcka 37, 6579332 1527318.jpg



84 sträcka 37.jpg



85 sträcka 37.jpg



86 sträcka 37, 6579161 1527913.jpg



87 sträcka 38 6578933 1527401.jpg



88 sträcka 38 6578933 1527401.jpg



89 sträcka 39 6578605 1527453.jpg



9 sträcka 3 6588930 1526179.jpg



90 sträcka 39 6578509 1527473.jpg



91 sträcka 39 6578509 1527473.jpg



92 sträcka 40.jpg



93 sträcka 41.jpg



94 sträcka 42.jpg



95 sträcka 42.jpg



96 sträcka 42.jpg



97 bro 18, sträcka 43, 6577795 1527984.jpg